CarOnSale

Opel Zafira Innovation Start/Stop

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 41*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2016	64.606km	170 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Zafira Innovation Start/Stop [AT - Van5 2.0 CDTI EU6, Innovation ecoFlex Start/Stop, 2016 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN W0LPE9E76H1009283	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 64.606km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.956 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 62.407km	LETZTER SERVICE AM 02/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2016	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Unbekannt	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kerben	⚠ 4 mm Kerben

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Reifenschäden: Korrosion

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	175 µm ⚠	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	160 µm
Türe hinten links	170 µm ⚠	Türe hinten rechts	160 µm
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	110 µm ⚠	Heckklappe	190 µm ⚠
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- 6 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Ecoflex
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Gepäckraumbodenmatte, klein (Flex Cover)
- Getränkehalter für Mittelkonsole FlexRail
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelkonsole FlexRail
- Nebelschlussleuchte
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- USB-Schnittstelle
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite
- Wärmeschutzverglasung
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Umluft-Control
- B-Säulen schwarz (außen)
- Check-Control-System
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterzierleisten verchromt
- Frontscheibe grün getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Leseleuchten im Fond
- Luftfeuchtesensor
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V CDTI
- OnStar SOS Service
- Reifen 225/50 R17 ..V
- Rücksitz geteilt / verschiebbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Sport-Fahrwerk tiefergelegt
- Tagfahrlicht LED
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend
- Bordcomputer
- Dachreling (Aluminium)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckabdeckung / Rollo ausziehbar
- Getriebe 6-Gang
- Hinterachse Ausführung: Wattstrebe
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: SCHNEEWEISS/OLYMPIC/SUMMIT WHITE
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sitzausstattung: Sitzsystem Lounge
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, 3.Sitzreihe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Abbiegelicht
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachspoiler
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Nebelscheinwerfer
- Reserverad als Notrad
- Sicht-Paket
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Schnee-Weiß
- Aktive Kopfstützen vorn
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (AFL)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Premium-Sportsitz vorn links
- Rückfahrkamera
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lace / Atlantis
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Aktives Kurvenlicht (AFL)
- Dachreling silber
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Heckleuchten LED
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Premium-Sportsitz vorn rechts
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitzneigungsverstellung vorn rechts
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















ZAFIRA










OPEL
e4*2007/46*0204
W0LPE9E76H1009283
2455 kg
4100 kg
1-1230 kg
2-1250 kg
0.50
Z 40R TADB I17 S












Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)