CarOnSale

Audi A6 Allroad quattro

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 18.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2024	96.938km	344 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Allroad quattro [DE - Kb5 55 3.0 TDI EU6e, (Facelift) 2023 - 2025]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF26RN062607	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 96.938km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 344 PS (253 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 87.753km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2024	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 197g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (21 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**95 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**95 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	**100 µm**	Türe hinten rechts	**100 µm**
Seitenteil hinten links	**150 µm**	Seitenteil hinten rechts	**145 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	**150 µm**		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Quietschen;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Bedienelemente schwarz matt
- Karosserie: 4-türig
- Mild-Hybrid 253 kW (Motor 3,0 Ltr. - 253 kW V6 24V TDI)
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Rußpartikelfilter
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Progressivlenkung
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Original Fahrzeug Farbe: CHRONOSGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Wagenheber
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Modellpflege
- Radioempfang digital (DAB)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Dachreling schwarz
- Heckklappenöffnung automatisch
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Fahrwerk (adaptive air suspension)

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ausstiegsleuchten (Türbereich)
- Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kraftstofftank: 73 Ltr.
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Stoßfänger Ausführung: allroad (Kontrast-Lackierung)
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sportsitze vorn
- Rückfahrkamera
- HD Matrix-LED-Scheinwerfer
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel schwarz
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder oben und unten
- Interieur-Paket allroad
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sound-System Bang & Olufsen
- Vorbereitung Smartphone Interface
- Metallic-Lackierung
- Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum
- Sitzbezug / Polsterung: Mikrofaser Dinamica / Leder Kombination
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Seitenairbag vorn und hinten
- Heckleuchten LED (pro) mit dynamischer Lichtinszenierung und mit dynamischem Blinklicht
- Audi Smartphone Interface
- Dachhimmel Mikrofaser Dinamica
- Einstiegsleuchten LED mit Projektionsfunktion
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder unten
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Optik-Paket schwarz
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sitzheizung vorn
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Standheizung
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
WAUZZZF26RN062607

CarOnSale

CarOnSale


Fahrweg kontrollierend
Hinten










09.08.2024 0588 BWT00280X 2 2 253/3850
M1 AC 4951 1902
WAUZZZF26RN062607 6 1502 2085
Audi - 100 -
F2 191 2695 2695
HDMKDQ1 1325 1450 -
QA8QABD5024011C21S54WEBEM1H66F 1325 1450 -
LD2 82 3000 70
A6 allroad quattro 2500 750 5
AUDI 245/40 R21 100Y
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 245/40 R21 100Y
Kombilimousine -
715/2007*2023/443EA Grau 7
EURO6:WLTP:EA:P/C:M, N1, N2 e1*2007/46*1801*44
Hybr.Diesel/E 28.12.2023 K HD593594
0010 36EA 2967 ausgestellt am 19.03.2025
7.2/8.2:+95 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zug
kombination:5195kg*ww.AHK it.EGTG*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Motorabdeckung fehlt



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)