BMW

BMW 3 TOURING (G21N)(07.2022->) 330 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 210 KW (MOTOR 3,0 LTR. - 210 KW DIESEL) 5-TÜRIG

VIN: WBA51FZ070FU89273



Beschreibung

Kennzeichen	**Zulassungsdatum** 03/04/2025	**Laufleistung** 48890 km
Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Kombi	**CO2** 171 g/km	**Hubraum** 2993 cc
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Gänge 8	**Antriebsstrang** Allradantrieb (4WD)	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Buch

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Motorhaube / -	Kratzer	Lackieren





002	Dach / -	Kratzer	Lackieren





003	Kotflügel / Hinten Links	Delle	Smart Repair




004	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Lackieren




005	Stoßfänger / Vorne	Delle	Reparieren








006	Sicherheitskit / -	Fehlt	Ersetzen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten **-**

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☐ Hutablage
- ☐ Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz


Vorne Links	BRIDGESTONE	225 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	7 mm
Vorne Rechts	BRIDGESTONE	225 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Links	BRIDGESTONE	225 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	7 mm
Hinten Rechts	BRIDGESTONE	225 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	7 mm

Kommentar

Bilder


Vorne Links



Kofferraum geöffnet


Hinten Rechts


Armaturenbrett vom Rücksitz


Vorderer Fahrgastraum


Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige


Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links




Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts




Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Motorhaube / - / Kratzer



Motorhaube / - / Kratzer




Dach / - / Kratzer



Dach / - / Kratzer




Dach / - / Kratzer



Kotflügel / Hinten Links / Delle




Kotflügel / Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Delle




Stoßfänger / Vorne / Delle




Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle