CarOnSale

Seat Ibiza i-Tech

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



12/2013	118.289km	LEISTUNG 86 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ibiza i-Tech [DE - LimS3 1.4 16V EU5, i-Tech, (Facelift) 2013 - 2015]	KATEGORIE Limousine
FIN VSSZZZ6JZER024690	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 118.289km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 86 PS (63 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 118.217km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	320 µm ⚠	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	270 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	1880 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- 4 Lautsprecher
- 6 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Doppelscheinwerfer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaautomatik
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kühlergrill mit Chromrand
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,4 Ltr. - 63 kW 16V
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitz geteilt
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheibenbremse hinten
- SEAT Portable System (Navigations- und Entertainment-System)
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger lackiert
- Technik-Paket
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ/UNIVERSO BLACK



Sonderausstattung

- Einparkhilfe vorn und hinten
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Winter-Komfort-Paket
- Winter-Paket
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos
















VSSZZZ6JZER024690

CarOnSale

CarOnSale



LO
A/C
AUTO

FM1
ANTENNE1
RADIO
MEDIA
TP
MENU
PASSENGER AIR BAG


VOL +
VOL –
MODE


0
AUTO



Fahrweg
kontrollieren!
GARMIN


Fahrzeuge (2)
Service-Nachweise
BEST IN TOWN
Hahn Automobile
14-M. Schreiber


Service-Nachweise
BEST IN TOWN
Hahn Automobile
14-M. Schreiber


Service-Nachweise
BEST IN TOWN
Hahn Automobile


IBIZA SC


04.12.2013 7593 ADM000602
M1 AF
VSSZZZ6JZER024690 3
SEAT
6J
SCCGGBX0
SGNFM52T0887MJGI
IBIZA
SEAT (E)
Fz.k.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
715/2007*630/2012J
EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35J0 01390
O.1:1200 BIS 88 STRIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBIN
ATION:2560KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:
04.12.2013*
02 01 0063/05000 177
04043-04061 1693--
1428-1445 001075--
00075
0139 001560 001560
00840 00770
00840 00770
078 03750 072
01000 0530 005
175/70 R14 84T
175/70 R14 84T
schwarz 9
e9*2001/116*0067*25
30.04.2013 K GW155542



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Beifahrertür (Kratzer)




- Dach (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)