CarOnSale

BMW 530 d xDrive Luxury Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 95*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2021	86.450km	286 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 530 d xDrive Luxury Line [DE - Kb5 530 d Mild-Hybrid EU6d, xDrive Luxury Line, (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Kombi
FIN WBA31AJ070CH25446	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 86.450km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 82.657km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 166g/km (WLTP) 137g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (WLTP) 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Zwei Felgen verkratzt;

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	90 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Bestehender Seitenschaden hinten rechts ca. 15.000 Euro;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Chrome-Line Exterieur
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Luxury Line
- Modellpflege
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Auspuffblenden verchromt
- Blinkleuchten LED
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline
- Instrumententafel Sensatec
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Luftauslass (Air Breather) Chrom
- Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel)
- Nebelschlussleuchte(n)
- Parkbremse elektrisch
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Start-Stop-Knopf
- Wegfahrsperre
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Sport-Automatic - (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Luftfederung Hinterachse
- Mittelarmlehne hinten
- Nichtraucher-Paket
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota mit Farbnaht
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Service-System: Remote Services

- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Licht- und Regensensor
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALWEISS

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Business-Paket
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dachreling eloxiert
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Fahrassistenz-System: Parken ferngesteuert (mit Display-Key)
- HiFi-Lautsprechersystem
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innovations-Paket
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach (Glas)
- Parkassistent-Paket Plus
- Raucher-Paket
- Servolenkung Integral - Aktivlenkung
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sitzheizung vorn + hinten
- Winterfreude-Paket
- Dachreling schwarz
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Sitzheizung vorn
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ampel-Erkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Scheinwerfer Laserlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Head-up-Display
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Service-System: Remote 3D View
- Rückfahrkamera
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- BMW Display-Key
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Radio
Absolut GERMANY
Absolut HOT
Absolut relax
Spotify
Bluetooth-Audio
Screen Mirroring
16.0°
16.5°

Made in Germany
530d xDrive
A96
0.51
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1750
WBA31AJ070CH25446
2610 kg
4810 kg
1- 1260 kg
2- 1455 kg
BMW AG DE-80788 München

CarOnSale

CarOnSale

BMW Laser

16.0°
AUTO
16.5°
AUTO

SET








RES
CANCEL
LIM
SET
MODE


AIRBAG




16.0°
16.5°
AUTO


A HOT
14:30


A HOT
14:30
Nicht allein auf Kamerabild verlassen.
















Service Historie
! Service:
Am 09.06.2026, bei 82657 km
Service Partner: BMW 07466
OK Service:
Am 29.12.2025, bei 77337 km
Service Partner: BMW 07466
OK Service:
Am 13.09.2024, bei 60938 km
Service Partner: BMW 07466
OK Service:


Service Historie
OK Service:
Am 03.05.2024, bei 55898 km
Service Partner: BMW 07466
OK Service:
Am 27.12.2023, bei 51822 km
Service Partner: BMW 07466
OK Service:
Am 21.12.2021, bei 25763 km
Service Partner: BMW 00085
OK Service:



Service Historie
Service Partner: BMW 07466
OK Service:
Am 27.12.2023, bei 51822 km
Service Partner: BMW 07466
OK Service:
Am 21.12.2021, bei 25763 km
Service Partner: BMW 00085
OK Service:
Am 28.05.2021, bei 6 km
Service Partner: BMW 30753
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Anderer Schaden): Lackschaden Dachantenne



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)