CarOnSale

Mercedes-Benz E 220 d

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.10.2026



01/2022	141.660km	LEISTUNG 194 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 220 d [DE - Kb5 E 220 d EU6d, Avantgarde, (Facelift) 2020 - 2022]	KATEGORIE Kombi
FIN W1K2132041B025217	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 141.660km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 131.280km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2022	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 158g/km (WLTP) 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6l/100km (WLTP) 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	60 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	80 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel Wagenfarbe
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Innenausstattung: Zierteile Effektlack Silber
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Modellpflege mit Code
- Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ/BALTIC BLACK
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Dachreling (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Innenraumlicht-Paket
- KeyFree-Startsystem
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
- PRE-SAFE-System
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fußmatten Velours
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelkonsole Klavierlack-Optik
- Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Scheinwerfer LED High Performance
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Standard Interieur
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Feuerlöscher
- Infotainment-Paket High-End
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fzg. ohne Modellbezeichnung
- Kamerasystem 360 Grad
- Konnektivität-Paket
- Media-Display
- Rückfahrkamera
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Smartphone integriert
- Vorrüstung car sharing
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Park-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitz-Komfort-Paket
- Spiegel-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























Hinten

Vorne



OK
RES
SET +
CANCEL
SET −
LIM












STOP




Mercedes-Benz




Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung


12.01.2022 2222 AEA002544
M1 AC
WIK21320418025217 7
Mercedes-Benz
R1ES
U214T0
CZAA150B
E 220 d
Mercedes-Benz
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36AP 1950
7.2/8.2:+120 B.ANH.BETR.*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*FZ
IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN
.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.AEND.VO.
Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*
4996-4996 1868-1868
1499-1499 1845-1845
84
158 2525 2525
1130 1395
1130 1395
73 2850 68
2100 750 5
225/55 R17 97Y C C1
225/55 R17 97Y C C1
Schwarz
e1*2007/46*1560*24
25.03.2021 GF751813



Außer Betrieb gesetzt am: 20.07.
Wichtiger Hinweis:
Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein
nach Außerbetriebsetzung sorgfältig zusammen
der Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbr
aufbewahren.
Für eine erneute Zulassung sind beide Teile der
Zulassungsbescheinigung erforderlich.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)