CarOnSale

Mercedes-Benz 109/110/111/114 CDI FWD lang

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 23*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2020	176.864km	102 PS	Diesel	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 109/110/111/114 CDI FWD lang [AT - Ka4 110 CDI EU6d-T, FWD lang (EURO 6d-TEMP), 2019 - 2020]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W1V44760313716373	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 176.864km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.750 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 102.579km	LETZTER SERVICE AM 10/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 3	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 197g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.5l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	90 µm	Seitenteil hinten rechts	570 µm ⚠
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außentemperaturanzeige
- Befestigungsschienen für Dachträger
- BlueEfficiency-Paket
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Deckenleuchte im Laderaum
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Generator 185 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - FSG
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Haltegriff Beifahrerseite
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserie/Aufbau: lang
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Laderaumtrennwand durchgehend
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 1,7 Ltr. - 75 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS
- Partikelfilter
- Radstand 3200 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Start/Stop-Anlage Motor
- Tagfahrlicht
- Verkleidung Fenstersäulen
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 10 (Radio mit CD-Player)
- Auflastung auf 3,05 t
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Holzfussboden im Laderaum
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum
- Kraftstofftank: vergrößert
- Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Wärmeschutzverglasung
- Zweiwege Lautsprecher vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























MERCEDES-BENZ AG
W1V4476031716373
3050 kg
4250 kg
1350 kg
1350 kg


CarOnSale






Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung




der Verkehrs- und Betriebssicherheit:
Das Fahrzeug erhält folgende Begutachtungsplakette:
Nächste Begutachtung 06.2027
Prüfort Wien
Druckdatum/Zeit 15.08.2026 08:43
Prüfstelle SD-CarExpert GmbH




e1*2007/46*0458*18
N1/Lastkraftwagen/Gruppe III
Mercedes-Benz
Vito
639/4/KWX45305EXX/2RNP5383BEXX
3

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Fahrertür (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Delle)



- Schweller links (Lackschaden)



- Schweller rechts (Verformung)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Sonnenblende hält nicht oben



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)