CarOnSale

Mercedes-Benz C 300

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 60*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2022	44.790km	258 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C 300 [DE - Lim4 C 300 EU6d, Avantgarde, 2021 - 2023]	KATEGORIE Limousine
FIN W1K2060461R003600	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 44.790km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 258 PS (190 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 150g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	240 µm ⚠	Beifahrertür	320 µm ⚠
Kotflügel vorne links	250 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	230 µm ⚠
Türe hinten links	250 µm ⚠	Türe hinten rechts	360 µm ⚠
Seitenteil hinten links	240 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	250 µm ⚠	Heckklappe	190 µm ⚠
Dach	210 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Elektromotor 15 kW (Hybridantrieb)
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Karosserie: 4-türig
- Mild-Hybrid 205 kW (Motor 2,0 Ltr. - 190 kW CGI)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Keyless Go Startanlage
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fußmatten Velours
- Innenhimmel Stoff
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Motorhaube mit Powerdome
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Media-Display
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Mittenairbag vorn
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Design- und Ausstattungslinie Avantgarde
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenraumlicht-Paket
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Lenkrad (Leder)
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Servolenkung

Sonderausstattung


- Ablage-Paket
- Ambiente-Beleuchtung
- Ambiente-Beleuchtung (Plus) mit direkter Lichtlinie
- Ausstattungs-Paket USB
- Ausstattungs-Paket: Business
- Avantgarde Interieur
- Digital Light mit Projektionsfunktion
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-Paket High-End
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Frontscheibe und Verbundsicherheitsglas (VSG) mit Akustikfolie
- Hinterachslenkung
- Infotainment-Paket
- Infotainment-Paket High-End
- Innenausstattung: Zierteile Wellen (Raute) Optik Silber
- Komfort-Paket Advanced
- Komfortsitze vorn
- Kraftstofftank: 66 Ltr. (größerer Inhalt, Volumen 1)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Licht-Paket High-End
- Mittelkonsole Rautenoptik
- PRE-SAFE-System
- PRE-SAFE-System Impuls Seite
- Park-Paket
- Park-Paket Advanced
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Seitenscheiben vorn Akustikglas
- Service-System: Fingerabdruck-Scanner für MBUX
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone integriert
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Uni-Lackierung Polar-Weiß
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Sitzheizung vorn
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- Media-Display
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Zentral-Display (OLED)
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Stauassistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)
- Rückfahrkamera
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- Sport-Fahrwerk mit Verstelldämpfung (AMG Performance)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















MERCEDES-BENZ AG
W1K2060461R003600
2280 kg
4150 kg
1- 1090 kg
2- 1240 kg
Made in South Africa

CarOnSale

CarOnSale




Kameraansichten
Parkassistenz
Kamerabild hinten. Gesamtes Umfeld beachten!




bescheinigung Teil I
04.03.2022
MERCEDES-BENZ
C 300
Limousine
Weiß



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)




- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)




- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)