CarOnSale

Volkswagen Polo Highline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 85*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



10/2012	155.391km	LEISTUNG 105 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo Highline [DE - LimS5 1.2 TSI EU5, Highline, 2009 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ6RZDY057837	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 155.391km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 145.631km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2012	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 124g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	9 mm

Reifenschäden: Felgen verschürft

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	240 µm ⚠	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	650 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel lackiert
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Karosserie: 4-türig
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Zentralverriegelung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenspiegel abblendbar
- Komfort-Paket Elektrik 1
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Verbandkasten und Warndreieck
- Winter-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Anzeige für Waschwasserstand
- Original Fahrzeug Farbe: Toffeebraun Metallic
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne
- Nebelschlussleuchte
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Raucher-Paket
- Antennen-Diversity
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Metallic-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Klimaanlage Climatronic 1-Zonen
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Tagfahrlicht
- Handschuhfach mit Kühlfunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












185/60 R15 T






TSI




9:18
0km
9459km
15539km
0.0 / SET










VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ6RZDY057837
1570 kg
2795 kg
1- 0850 kg
2- 0770 kg
Typ 6R


CarOnSale


POLO
TSI
CarOnSale






RES/+
SET/-


Hi
AUTO
A/C


OFF
PASSENGER AIR BAG


















POLO 1.2 HIGHL
77 M6F
CBZ NBU
LH8Z DM


Servisná prehliadka
Použitý motorový olej LongLife
Skontrolovať ochranu proti korózii karosérie
Odporúčaná oprava
Žeranie zákazníka
Servis vykonaný dňa: 110869
Číslo faktúry: 05.10.21
KFZ-Meisterbetrieb
Hubert Geltinger



Servisná prehliadka
Použitý motorový olej LongLife
Skontrolovať ochranu proti korózii karosérie
Odporúčaná oprava
Žeranie zákazníka
Servis vykonaný dňa: 126536
Číslo faktúry: 13.07.23



Servisná prehliadka
Použitý motorový olej LongLife
Skontrolovať ochranu proti korózii karosérie
Odporúčaná oprava
Servis vykonaný dňa: 23.4.2020
Prí stave km: 97156
AUTOMOBILE CHRISTIAN
KFZ-HANDEL



Servisná prehliadka
Použitý motorový olej LongLife
Skontrolovať ochranu proti korózii karosérie
Odporúčaná oprava
Servis vykonaný dňa: 27.10.19
Prí stave km: 79726
KFZ-HANDEL



Servisná prehliadka
Použitý motorový olej LongLife
Skontrolovať ochranu proti korózii karosérie
Odporúčaná oprava
Servis vykonaný dňa: 26.9.15
Prí stave km: 42474
Auto Hinkofer
KFZ-Meisterbetrieb




VOLKSWAGEN
PORSCHE




Hinweise:
-Bremswirkung (Feststellbremse) Blockiergrenze erreicht


WVWZZZ6R2DV057837
VOLKSWAGEN, VW
POLO
VOLKSWAGEN-VW
BRAUN
BENZIN
MAX.2795KG*WW.AHK
SCHLASSE: 02.10.2012*ZU 20:
SFEDERN TYP:810-81-010-04-22 KENNZ.:XV/H 81010104VA/11
8101004HA FARBE:SCHWARZ WINDUNGSZAHLEV/H 5?75/9?75*


DEKRA
nächste HU Sept 2025
DEKRA
nächste HU Sept 2027



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Rost)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Verformung)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschmutzung)