CarOnSale

Subaru Forester Trend

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 92*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2010	107.915km	150 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Subaru	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Forester Trend [DE - SUV5 2.0, Trend, 2008 - 2010]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JF1SH5LW4AG110217	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 107.915km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.994 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 106.739km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2010	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 198g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Rost	⚠ 2 mm Rost

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Rost	⚠ 4 mm Kratzer, Rost

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	180 µm ⚠
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Aufprallschutz rundum
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Dachreling
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrdynamikregelung (VDC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 5-Gang - mit Dual-Range
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW KAT (1994 ccm)
- Niveauregulierung
- Radstand 2615 mm
- Reserverad in Fahrbereifung
- Rückrollsperre
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: LIGHT GREY

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























FM1 ch5
ANTENNE


FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.
e13*2001/116*0982
JF1SH5LW4AG110217
2015kg
4015kg
1-1080kg
2-1095kg


CarOnSale


CarOnSale











L R
MIRROR









Öservice mit Sicherheitstest / Inspektionsnachweis

Öservice mit Sicherheitstest / Inspektionsnachweis

Öservice mit Sicherheitstest / Inspektionsnachweis
Neuwagen-Mobilitätsgarantie - 3 Jahre -

SUBARU
FORESTER









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmmatte beschädigt



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Kratzer, Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten links (Lackschaden, Rost)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Verformung)




- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Türe hinten rechts (Rost)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Delle)



- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden): Korrosion



- Innenraum (Anderer Schaden): Korrosion



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)