CarOnSale

Citroen C1 Shine

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2021	32.847km	72 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Citroen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG C1 Shine [DE - LimS5 1.0 VTi EU6d, Shine Stop&Start, 2020 - 2022]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VF7PSCFB7MR589652	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 32.847km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 72 PS (53 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 24.579km	LETZTER SERVICE AM 10/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 110g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	155 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektro-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 53 kW VTi
- Nebelscheinwerfer
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem indirekt (ohne Lokalisierung)
- Rücksitzbank / Lehne klappbar 1/3-2/3 (nicht verschiebbar)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonderlackierung Lipizan-Weiß
- Stop-Start-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Fensterheber elektrisch vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Original Fahrzeug Farbe: NOIR CALDERA

Sonderausstattung

- Audiosystem (Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Connecting-Box, DAB-Tuner, Touchscreen-Farbdisplay) mit 4 Lautsprecher
- Klimaautomatik
- Reserverad als Notrad
- Rückfahrkamera
- Sitzheizung vorn
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Radioempfang digital (DAB)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Connecting-Box
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay
- Einschaltautomatik für Fahrlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























AUTOMOBILES CITROEN
e6*2007/46*0349
VF7PSCFB7MR589652
1240kg
1240kg
1- 695kg
2- 695kg
VERSION PSCFB7-H18000 C1 189
EXZ
1629UT10325

CarOnSale

CarOnSale







brink




WARTUNGSNACHWEIS
Autohaus Schultalia GmbH
Regelmäßige Wartung
Stempel der überprüfenden Werkstatt


CITROËN 1602
Autohaus Schultalia
D-35039 Marburg


CITROEN
C1






10.09.2021 3001 BAE000432
M1 AB
VF7PSCFB7MR589652 5
CITROEN
P
S
CFB7-H1B000
C1
CITROEN (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AF;I;C1; M, N1 I
Benzin
0001 36AP 998
O.1/O.2:KEINE*
53/6000 160
3465-3465 1615-1615
1460-1460 915-990
110 1240 1240
695 695
695 695
76 3750 69
4 -
165/60 R15 81H
165/60 R15 81H
Schwarz 9
e6*2007/46*0349*05
09.04.2021 K FX862792


27. Okt. 2025
Landkreis
Marburg-Biedenkopf
- Straßenverkehrsbehörde -



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Lufteinschluss



- Fahrertür (Verformung, Lackschaden)



- Fahrertür (Verformung, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)