
CarOnSale

Opel Combo Basis

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



08/2023	119.692km	LEISTUNG 102 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Combo Basis [DE - Ka4 1.5 D EU6e, Basis, 2022 - 2024]	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W0VEFYHT2PN538209	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 119.692km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 102 PS (75 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.499 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 81.025km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN	KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**60 µm**	Beifahrertür	**50 µm**
Kotflügel vorne links	**50 µm**	Kotflügel vorne rechts	**50 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	**50 µm**
Seitenteil hinten links	**50 µm**	Seitenteil hinten rechts	**50 µm**
Motorhaube	**50 µm**	Heckklappe	**50 µm**
Dach	**60 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Nebelscheinwerfer
- Rußpartikelfilter
- Schiebetür rechts
- Original Fahrzeug Farbe: KAOLIN WEISS
- Antriebsart: Frontantrieb
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Laderaumtrennwand geschlossen
- Radnabenabdeckungen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Start/Stop-Anlage
- Audiobedienung am Lenkrad
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Motor 1,5 Ltr. - 75 kW CDTI DPF
- Radstand 2785 mm
- Scheinwerfer Halogen
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Nebelscheinwerfer
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Sicht-Paket
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Klimaanlage
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Scheibenwischer mit Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















W0V EFYHT2 PN538209

CarOnSale

CarOnSale




OPEL COMBO



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Anderer Schaden): Häufiger Steinschlag



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Anderer Schaden): Häufiger Steinschlag



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Anderer Schaden): Häufiger Steinschlag



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Anderer Schaden): Häufiger Steinschlag



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)