CarOnSale

Opel Meriva Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2012	233.242km	110 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Meriva Edition [DE - Van5 1.7 CDTI EU5, Edition, 2010 - 2013]	KATEGORIE Van
FIN W0LSD9EGXC4118222	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 233.242km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.686 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2012	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⊗ 1 mm	⊗ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 300 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einzelsitze hinten außen verstellbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar FlexFloor
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten im Fond
- Leseleuchten vorn (2)
- Mittelkonsole FlexRail
- Motor 1,7 Ltr. - 81 kW 16V CDTI
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruckwarner
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lautsprecher hinten
- AUX-IN-Anschluss
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Getränkehalter für Mittelkonsole FlexRail
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Original Fahrzeug Farbe: Silbersee/Perl Silber (M2)

Sonderausstattung

- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Raucher-Paket
- Sicht-Paket
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























WOLSD9EGXC4118222

CarOnSale

CarOnSale






Zulassungsbescheinigung Teil I
EN-K-7-100/15-00029
OPEL
Meriva
Mehrzweckfahrzeug
Diesel
10.04.2015


10.04.2015

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)




- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Wassereintritt, Riss/Bruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer, Verschmutzung)