CarOnSale

BMW 520 d Sport Line

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 66*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2017	200.509km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 520 d Sport Line [DE - Kb5 520 d EU6, Sport Line, 2017 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WBAJM71070B071505	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 200.509km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 177.713km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6c
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2017	FARBE Braun	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 187g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Ungleichmäßig abgefahren	⚠ 2 mm Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✕ 1 mm	✕ 1 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Auspuffblende verchromt, schwarz
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Blinkleuchten LED
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Luftauslass (Air Breather) schwarz hochglänzend
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Nebelschlussleuchte(n)
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: ATLASZEDER
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schaltpunktanzeige
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sport Line
- Warndreieck
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Armauflage vorn
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem Business
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer LED
- Rußpartikelfilter
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Luftfederung Hinterachse
- Servolenkung Servotronic

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
- Rückfahrkamera
- Business-Paket
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Panoramadach (Glas)
- Alarmanlage
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Sicherheitssystem Active Protection
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Service-System: Remote Services
- Dachreling schwarz
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















FM
GIANT ROOKS - SLOW DANCE [FOR A MINUTE]
Antenne
bigFM
CULTURE
Dlf


CarOnSale


CarOnSale




BACK
OPTION




MODE


RES
CNCL
LIM



















CarOnSale



SPORT
COMFORT
ECO PRO



Service Historie
bigFM 11:47
OK Datum: 22.03.2023 Service: 30635 BMW
Kilometer: 115.464 km
OK Datum: 27.03.2024 Service: 00000 BMW
Kilometer: 147.224 km
OK Datum: 18.11.2024 Service: 00000 BMW
Kilometer: 168.196 km
OK Datum: 18.06.2025 Service: 00000 BMW
Kilometer: 177.713 km



Service Historie
bigFM 11:47
OK Datum: 22.02.2022 Service: 30635 BMW
Kilometer: 82.611 km
OK Datum: 19.05.2022 Service: 30635 BMW
Kilometer: 89.067 km
OK Datum: 04.11.2022 Service: 00000 BMW
Kilometer: 105.092 km
OK Datum: 22.03.2023 Service: 30635 BMW



Service Historie
bigFM 11:47
OK Datum: 11.11.2020 Service: 30635 BMW
Kilometer: 52.129 km
OK Datum: 21.07.2021 Service: 30635 BMW
Kilometer: 66.882 km
OK Datum: 22.02.2022 Service: 30635 BMW
Kilometer: 82.611 km
OK Datum: 19.05.2022 Service: 30635 BMW


Service Historie
bigFM 11:48
OK Datum: 29.06.2019 Service: 30635 BMW
Kilometer: 23.054 km
OK Datum: 11.11.2020 Service: 30635 BMW
Kilometer: 52.129 km
OK Datum: 21.07.2021 Service: 30635 BMW
Kilometer: 66.882 km
OK Datum: 22.02.2022 Service: 30635 BMW
Kilometer: 82.611 km




BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Verformung, Riss/Bruch, Kratzer)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)