CarOnSale

Ford Fiesta Viva X

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 88*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2005	244.351km	80 PS	Benzin	Schaltgetriebe	6

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fiesta Viva X	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WF0HXXGAJH5M06920	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 244.351km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.388 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2005	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 6
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 165g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
–	–

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
1 mm	1 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	180 µm ⚠
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	165 µm ⚠
Türe hinten links	190 µm ⚠	Türe hinten rechts	180 µm ⚠
Seitenteil hinten links	230 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	170 µm ⚠
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	165 µm ⚠
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Drehzahlmesser
- Gurtstraffer
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Rücksitzlehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Trommelbremse hinten
- Zeituhr (digital)
- Seitenairbag vorn
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel schwarz
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Heckscheibenwischer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Rücksitzlehne klappbar
- Servolenkung
- Verglasung getönt
- Zierleisten geklebt
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Heizung mit Umluftschaltung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Check-Control-System
- Getriebe 5-Gang
- Heizung mit Umluftschaltung
- Klimaanlage
- Reifen 175/65 R14 ..T
- Schutzleisten seitlich (PVC)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Gurtstraffer
- Original Fahrzeug Farbe: Panther-Schwarz Metallic

Sonderausstattung

- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie: 5-türig
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Fernentriegelung Heckklappe/-Deckel
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V KAT
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Frontscheibe heizbar
- Reserverad in Fahrbereifung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















CarOnSale




02
0059/05700
03916
1683
1432
001102
0154
001530
001530
00790
00800
00790
00800
079
071
00900
0500
00
175/65R14 76S
175/65R14 76S
schwarz
9
e1*98/14*0191*10
17.12.2004
GD258402
0462
01388
18-20:L.BIS 4036,H.BIS 1468*ZU F.1/F.2:1580 B.ANH-B
.2005***


GD258402

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Riss/Bruch)




- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)




- Kotflügel vorne links (Delle, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



- Heckklappe (Rost)




- Heckklappe (Lackschaden, Verformung, Delle)



- Heckklappe (Lackschaden, Verformung, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Anderer Schaden): Desodierung notwendig



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Anderer Schaden): Desodierung notwendig



- Innenraum (Diverse Schäden)