CarOnSale

Opel COMBO VAN

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2012	168.438km	90 PS	Diesel	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG COMBO VAN	KATEGORIE Kastenwagen
FIN W0L6ZXC1AC9519890	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 168.438km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.248 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 113.974km	LETZTER SERVICE AM 02/2021	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2012	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 133g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	250 µm ⚠	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	180 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Radio ohne Funktion

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagegalerie (über Frontscheibe)
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Motor 1,3 Ltr. - 66 kW 16V CDTI
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung
- Original Fahrzeug Farbe: POLAR WHITE
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie/Aufbau: Kasten
- Radstand 2755 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 5-Gang
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenschutzleisten schwarz
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole

Sonderausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Handschuhfach abschließbar
- Laderaumtrennwand (Gitter) FlexCargo
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (PVC)
- Klimaanlage
- Multimedia-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiosystem CD 50 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Komfortsitz vorn links
- Schiebetür rechts
- Armlehne vorn links
- Audiobedienung am Lenkrad
- Dockingstation für Navigationssystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























CarOnSale





SRC
OK
MENU



ESC




Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Autohaus Sustrate

Servicebestätigung
Autohaus Günther

Servicebestätigung
Auto Kemper oHG
Service-Partner
49716 Meppen

Servicebestätigung
Kemper GmbH & Co.KG Auto Kemper GmbH & Co.KG
Vertragshändler
49716 Meppen
Telefon: 05931/13838

OPEL COMBO

CODE




Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.
Feststellbremsanlage, Feststellbremse Wirkung links / rechts etwas unterschiedlich (HW)
Motor / Antrieb / Kühlsystem, Umweltbelastung, Getriebe / Motor Dichtung schwitzt (HW)
Bemerkungen:
Wirkung der Betriebsbremse gemäß Pkt. 8 Nr. 1 der Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung.
Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung
04.2028
Preisinformation
Seite 1


21.11.2012 0035 ARW00043X
N1 BB
WOL6ZXC1AC9519090 9
OPEL
COMBO-D-VAN
2XC1A
A4C
COMBO VAN
OPEL
Fz.z.GG.bef. b. 3,5 t
Van
715/2007*692/2008H
EURO5;H;EI/CI; N1 II
Diesel
0002 35H0 1248
STUFE PMK 4 AB TAG ERSTZUL.*S.11MAX.S-PL.*WW.AHK LT.EGTG*DAT
UM ZUR EMISSIONSKLASSE: 21.11.2012*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Lackschaden)




- Beifahrertür (Delle)




- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)




- Heckklappe (Delle)


Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)