CarOnSale

Mercedes-Benz GLB 200 d 4Matic

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



06/2024	101.744km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLB 200 d 4Matic [DE - SUV5 GLB 200 d EU6e, 4Matic, (Facelift) 2024 - 2026]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N4M1DB3RW359644	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 101.744km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 74.214km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2024	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 168g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Easy-Entry Funktion
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Innenausstattung: Zierteile Carbon Optik
- Innenhimmel Stoff
- Karosserie: 5-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kraftstofftank: vergrößert
- Licht- und Sicht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege mit Code
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Off-Road-Pro Technik-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: MONDSTEIN SILBER
- Radstand 2829 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Unterfahrschutz vorn und hinten (silber)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Rücksitzlehne neigungsverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- USB-Anschluss im Fond
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket USB Plus
- Ausstattungs-Paket: Advanced
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fußmatten Velours
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Komfortsitze vorn
- Laderaum-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Park-Paket
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Vorrüstung Navigationsdienste
- Vorrüstung car sharing
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachreling (Aluminium)
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Media-Display
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Service-System: MBUX Navigation Premium
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















13:31
10.0°C
80 100
60 120 140
40 160 180
20 200 220
0 240 260
km
191744
P





Mercedes-Benz
MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*1909
W1N4M1DB3RW359644
144
TYP: F28
PZ: 9
1,0 %
Made in Mexico
0,51
2285 kg
4355 kg
1- 1205 kg
2- 1140 kg





Hinten






STOP



05.06.2024 2222 AHX001692
WIN4M1DB3RW359644
MERCEDES-BENZ
GLB 200 D 4MATIC
MERCEDES-BENZ
19.07.2023

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Beifahrertür (Riss/Bruch, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)




- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)