
CarOnSale

Volkswagen Touran Highline BMT/Start-Stop

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 20*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2019	194.521km	116 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Touran Highline BMT/Start-Stop [AT - Van5 1.6 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Highline (7-Sitzer), 2019 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN WVGZZZ1TZKW044493	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 194.521km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 193.980km	LETZTER SERVICE AM 10/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2019	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 146g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- 3.Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich)
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling silber
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Original Fahrzeug Farbe: Reflexsilber Metallic
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige

- Rußpartikelfilter
- Rückseiten der Sitze aus Kunstleder
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Top-Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

★ Sonderausstattung


- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar
- Metallic-Lackierung
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitz vorn links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung 14-Wege, Massagefunktion)
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitzheizung vorn
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0211
WVGZZZ1TZKW044493
2170 kg
3680 kg
1140 kg
1080 kg
Typ 1T

CarOnSale













Datenauszug




M1/Personenkraftwagen
VOLKSWAGEN, VW
TOURAN
1T/DGDAAC/FD7FD7CW0027CNS50VR2


M1/Personenkraftwagen
VOLKSWAGEN, VW
TOURAN
1T/DGDAAC/FD7FD7CW0027CNS50VR2

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)