CarOnSale

SEAT Leon

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2015	139.950km	184 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER SEAT	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Leon	KATEGORIE Limousine
FIN VSSZZZ5FZFR088541	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 139.950km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 63.000km	LETZTER SERVICE AM 10/2020	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Verschrammt;

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	205 µm ⚠	Beifahrertür	220 µm ⚠
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	215 µm ⚠
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	145 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	155 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Bremse rostig: hinten; Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kneairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Modellvariante CO2-optimiert (Ecomotive)
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk FR / Cupra
- Sportsitze vorn
- Sprachsteuerungs-System
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel elektr. verstellbar (mit Memory)
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Original Fahrzeug Farbe: Mitternachtsschwarz

Sonderausstattung

- Comfort-Paket 2
- Innenraumlicht-Paket LED
- Scheinwerfer LED
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- iPod-Anschluss
- Sitzheizung vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
- Metallic-Lackierung
- SEAT Media-System Plus
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- 8 Lautsprecher
- Lenkrad mit Multifunktion
- Innenausstattung: Grau / Grau
- Reserverad als Notrad
- Winter-Paket
- Licht- und Regensensor
- Heckleuchten LED
- Sprachsteuerungs-System
- Scheibenwaschdüsen heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CarOnSale







CarOnSale

CarOnSale








AIRBAG










SEAT SOUND







ParkPilot
ZURÜCK
RADIO
MEDIA
PHONE
MUTE
VOICE
SOUND
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!
STUMM



VSSZZZ 5F z FR088541
5F1 6TX
LEON 2.0 CR
FR 5T136 DK7 6G
CUPA
LY9T CP


EU - Certificate of Conformity



GA010159

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung, Rost)




- Beifahrertür (Kratzer, Verformung, Rost)




- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Rost)



- Schweller links (Kratzer, Rost)



- Schweller links (Kratzer, Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Verformung, Rost)



- Schweller rechts (Verformung, Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)




- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)