CarOnSale

Renault Austral Iconic Esprit Alpine

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 90*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



06/2023	57.269km	LEISTUNG 131 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Austral Iconic Esprit Alpine [DE - SUV5 1.2 E-TECH Full Hybrid 200 EU6e, Iconic Esprit Alpine, 2022 - 2025]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VF1RHN00870634260	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 57.269km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 55.329km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 110g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm Kerben, Ungleichmäßig abgefahren	✕ 1 mm Kerben, Ungleichmäßig abgefahren
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**105 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**105 µm**
Türe hinten links	**105 µm**	Türe hinten rechts	**105 µm**
Seitenteil hinten links	**105 µm**	Seitenteil hinten rechts	**115 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	-
Dach	**95 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenausstattung: Esprit Alpine
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Blinkleuchten mit Lauflicht vorn und hinten
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachreling schwarz
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Einparkhilfe vorn, hinten und seitlich mit Rückfahrkamera
- Einstiegsleisten mit Modell-Schriftzug
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit aktivem Lenkeingriff
- Fahrassistenz-System: Warnsystem Totwinkel (Blind Spot Warning, BSW)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geräuschsimulator (Außensound)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Verkehrszeichenerkennung und Geschwindigkeits-Warnanlage
- Getriebe Automatik - Multi-Mode (15-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Heckleuchten LED mit Moiré-Effekt
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 147 kW E-Tech (Motor 1,2 Ltr. - 96 kW)
- Infotainment-System: OpenR link (12" Touchscreen, Arkamys Auditorium Sound, Navigationssystem mit Google Maps)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Ionisator zur Luftreinigung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kamerasystem Around View 360°
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Go
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Koffer-/Laderaumboden doppelt
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Kombiinstrument digital (12,3 Zoll)
- Komfort-Kopfstützen vorn
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelkonsole mit Armlehne und Staufach
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Pedale Aluminium
- Radstand 2667 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem (Aktiv)
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Schaltpunktanzeige
- Seitenairbag vorn
- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (6-fach)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (6-fach)
- Sitzheizung vorn

- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- 8 Lautsprecher
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Smartphone kabellose Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte
- Radioempfang digital (DAB+)
- Mittelarmlehne hinten

Sonderausstattung

- Allradlenkung
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Frontscheibe heizbar
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Head-up-Display
- Sonderlackierung Dolomit-Grau / Schiefer-Grau Metallic

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















0
Sport






RENAULT S.A.S.

CarOnSale






360°-Kamera
Achten Sie auf den Straßenverkehr!






















Achten Sie auf den Straßenverkehr!


AUSTRAL


05.06.2023 3333 BPV000566
M1 AC
VF1RHN0087063426O 1
RENAULT
RHN
HH2
G25W26100000
AUSTRAL
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI: M, N1 I
Hybz.Benzin/E
8888 36AP 1199
2 81 96
4505
1620
85
110 2153
1130 1240
1130 1240
69 1300
1500 750
235/45 R20 10
235/45 R20 10
16.12.22
P.2: Elektro 30-Min-Leistung 24 und 7kW, ma
5kW*ww.AHK lt. EGTG*
05.06.2023

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kerben, Ungleichmäßig abgefahren)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Verformung, Kratzer)



- Türe hinten links (Verformung, Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Verformung, Lackschaden)