CarOnSale

Ford Transit FT 300 K Einzelkabine

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 52*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2014	113.679km	101 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Ford	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transit FT 300 K Einzelkabine [AT - Pr2 FT 300 2.2 TDCI DPF EU5, 300K, 2011 - 2014]	KATEGORIE Pritschenwagen
FIN WF0FXXTTFFDD11447	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 113.679km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 101 PS (74 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.198 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 106.408km	LETZTER SERVICE AM 08/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 3	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2014	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 191g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 7 mm	✓ 7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 8 mm	✓ 8 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	155 µm	Kotflügel vorne rechts	165 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	-
Dach	255 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Flugrost

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch
- Frontscheibe heizbar
- Fzg. ohne Nebelscheinwerfer
- Getriebe 6-Gang
- Heizung mit Umluftschaltung
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,2 Ltr. - 74 kW TDCi KAT
- Pritschenbreite 2000 mm
- Pritschenlänge 2450 mm
- Produktionsstätte: Otosan
- Radstand 3137 mm
- Radvollabdeckungen
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro und 5
- Schmutzfänger vorn
- Seitenschutzleisten
- Servolenkung
- Sitz-Paket 22: Fahrersitz (3-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz
- Stirnwanderhöhung Alu-Pritsche
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Karosserie/Aufbau: Bordwände Aluminium eloxiert
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE

Sonderausstattung

- 2. Batterie
- Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player)
- Klimaanlage
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Radiovorbereitung, 2 Lautsprecher

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























DRFB
0.53
4CP B
3G L
AA
V6
FORD
e1*2007/46*0255
WF0FXXTTFFD011447
3025
5025
1800
1760
W(mm)
L(mm)
s(mm)
N
3137
FME6

CarOnSale







Nachweise - Abliefertungs-Inspektion und Wartung
HYUNDAI




DRFB
0.53
4CP B
3G L
AA
V6
FORD
e1*2007/46*0255
WF0FXXTTFFDD11447
3025
5025
1600
1760
W(mm)
L(mm)
a(mm)
N
3137
FME6

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Rost, Kratzer)



- Fahrertür (Rost, Kratzer)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne links (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)