CarOnSale

BMW xDrive 30 d M Sport

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 60*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



11/2023	165.882km	LEISTUNG 286 PS	KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 30 d M Sport [DE - SUV5 xDrive 30d Mild-Hybrid EU6d, M Sport, (Facelift) 2021 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBA85BZ070N240648	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 165.882km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 286 PS (210 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 2.993 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 152.213km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 183g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**80 µm**	Kotflügel vorne rechts	**95 µm**
Türe hinten links	**115 µm**	Türe hinten rechts	**125 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**125 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fernbedienung der Standheizung lag bei der Begutachtung nicht vor.

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- M Sport
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Parkassistent-Paket
- Radstand 2864 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Seitenairbag hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht LED
- WLAN-Hotspot
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Ambiente-Beleuchtung
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- BMW Live Cockpit Plus
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Dynamische Bremsleuchte
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Harnstofftank (SCR): 21,8 Ltr.
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle dunkel mit Akzentleiste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mild-Hybrid 210 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW Diesel)
- Nebelscheinwerfer LED
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Variable Sportlenkung
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Ausstattungs-Paket: Connected Teaser
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fußmatten Velours
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelschlussleuchte
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)

- Service-System: Amazon Alexa
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Service-System: Remote Services
- Alarmanlage
- Rückfahrkamera
- Service-System: Concierge Services
- Multifunktion für Lenkrad

Sonderausstattung

- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Instrumentenanzeige, multifunktional
- Sitzheizung vorn
- Winterfreude-Paket
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Lenkrad heizbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Metallic-Lackierung
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Außenspiegel heizbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Verglasung Akustikglas
- Bedienelemente galvanisiert
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innovations-Paket
- Rücksitz(e) elektr. verstellbar
- Sound-System Harman-Kardon
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer Laserlicht
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Standheizung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBA85BZ07ON240648
2550 kg
4650 kg
1- 1220 kg
2- 1415 kg
BMW AG DE-80788 München












Service Historie
OK Service:
Am 03.08.2026, bei 152213 km
Service Partner: BMW 35003
OK Service:
Am 22.05.2026, bei 144002 km
Service Partner: BMW 35003
OK Service:
Am 03.02.2026, bei 125709 km
Service Partner: BMW 35003
OK Motoröl
Service durchgeführt
OK Bremsflüssigkeit
Service durchgeführt
OK Mikrofilter
Service durchgeführt


Service Historie
OK Service:
Am 14.07.2025, bei 94493 km
Service Partner: BMW 35003
OK Service:
Am 20.01.2025, bei 63297 km
Service Partner: BMW 35003
OK Service:
Am 24.06.2024, bei 29306 km
OK Motoröl
Service durchgeführt
OK Bremsbeläge hinten
Service durchgeführt
OK Mikrofilter
Service durchgeführt


Service Historie
OK Service:
Am 20.01.2025, bei 63297 km
Service Partner: BMW 35003
OK Service:
Am 24.06.2024, bei 29306 km
Service Partner: BMW 35003
OK Service:
Am 06.12.2023, bei 17 km
Service Partner: BMW 01548
OK Übergabeinspektion
Service durchgeführt




Made by
BMW
X3 xDrive30d
A90
0.51
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1797
WBA85BZ070N240648
2550 kg
4550 kg
1- 1220 kg
2- 1415 kg
BMW AG DE-80788 München


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Delle)