CarOnSale

Opel Corsa Color Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2010	193.521km	87 PS	Benzin	Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Corsa Color Edition [DE - LimS3 1.4 EU5, Color Edition, 2010 - 2010]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0L0SDL08B6022010	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 193.521km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 87 PS (64 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.398 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 48.560km	LETZTER SERVICE AM 11/2014	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2010	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 130g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	180 µm ⚠	Beifahrertür	250 µm ⚠
Kotflügel vorne links	205 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	345 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	170 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	120 µm ⚠	Heckklappe	205 µm ⚠
Dach	235 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Unrunder Lauf; Bei der Abgasanlage: undicht;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Color Edition
- Dach schwarz lackiert
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe 5-Gang
- Griffleiste Heckklappe Wagenfarbe
- Heckleuchten dunkel getönt
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelkonsole Klavierlack
- Motor 1,4 Ltr. - 64 kW 16V
- Nebelscheinwerfer
- Nebelschlussleuchte
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten (dunkel getönt)
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sport-Fahrwerk
- Sportsitze vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Vorteils-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: MAGMAROT/FLAME RED

Sonderausstattung

- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Gepäck-/Laderaumboden höhenverstellbar
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- OPC-Line-Paket 1
- Raucher-Paket
- Technik-Paket 1
- Audiobedienung am Lenkrad
- Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe
- Frontspoiler
- Heckschürze
- Dachspoiler OPC-Line
- Bordcomputer
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WOLOSDL088G022010


CarOnSale

CarOnSale







Bestätigung Service-Intervalle
Autohaus Kempe
OPEL Service-Partner


Bestätigung Service-Intervalle
Bestätigung Service-Intervalle
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis


07.12.10 0035 ALK00714X
M1 AF 3999-4040 1713
W0L0SDL08B6022010 6 1488 1163
OPEL - 55 -
S-D 129 1585 1585
FP11 845 800 -
1A06A5K0ACG5 845 800 -
- 84 3750 73
Corsa 1000 500 5 -
OPEL 215/45R17 87V
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 215/45R17 87V
Mehrzweckfahrzeug -
715/2007*692/2008A ROT 3/-
EURO5;A;PI/CI; M, N1 I e1*2001/116*0379*15
Benzin 24.09.10 K VV215134
0001 35A0 1398
F.1/F.2:bei Anhängebetrieb 1635*7.2/8.2:bei Anhängebetrieb 845*zul. Ges.-Gew.d.Zuges max. 2590 kg bis 12% Steig.*S.1:max.S-Pl.*ww.AHK lt.EGTG*


Stadt Mülheim an der Ruhr
Die Oberbürgermeisterin
Bürgeramt
Im Auftrag
ZBI 1426


VV215134

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Wassereintritt)



- Innenraum (Riss/Bruch)