CarOnSale

Mercedes-Benz 311/315/317/319 CDI RWD L3 PRO

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 31*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2025	45.679km	170 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 311/315/317/319 CDI RWD L3 PRO [DE - Pr2 317 CDI RWD EU6e, lang Pro, 2024 - 2026]	KATEGORIE Andere
FIN W1V3K3FZ2SN338304	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 45.679km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6e
SITZE 3	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
05/2025	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 343g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 13.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**100 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	-
Dach	**125 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablagefach oberhalb Frontscheibe
- Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Akustik-Paket
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I
- Generator 250 A
- Geräuschmaßnahme außen
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard
- Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz)
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr.
- Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
- Lenkrad mit Multifunktion
- LKW-Zulassung
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT
- Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
- Pro
- Radstand 4325 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Start/Stop-Anlage Motor
- USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion)
- Vlies-Batterie 92 Ah
- Vorbereitung Rückfahrkamera mit integriertem Display im Innenspiegel
- Vorrüstung Elektrik, Parametrierbares Sondermodul
- Vorrüstung Remote Service Plus
- Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
- Zul. Gesamtgewicht 3,50 t
- Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS

Sonderausstattung


- 2. Batterie (Zusatzbatterie) Innenraum
- Batterietrennschalter 1-polig
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Getränkehalter vorn
- Klappdeckel für Ablagefach
- Markierungsleuchten seitlich
- Scheinwerfer LED High Performance
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Verkleidung Rückwand
- Winter-Paket
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
- Abschleppöse hinten
- Blinkleuchten vorn seitlich
- Feststellbremse elektrisch
- Haltegriff Beifahrerdoppelsitz (Innensitz)
- Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz
- Navigationssystem für Multimediasystem MBUX
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Vorderachse verstärkt
- Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System)
- Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte
- Diebstahl-Warnanlage
- Fußmatten Allwetter
- Haltegriffe A-Säulen
- Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich)
- Raucher-Paket
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne
- Trennrelais bei Batterie zusätzlich
- Wagenheber
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















MERCEDES-BENZ AG
e1*2007/46*0300
W1V3K3FZ2SN338304
3500 kg
5500 kg
1860 kg
2250 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany





CarOnSale


CarOnSale


RESUME
SET+
CANCEL
SET-

AUTO




Mercedes-Benz
4378861
224060
Zulassung ist eine weitere Typgenehmigung erforderlich!


MERCEDES-BENZ AG
JUNGE FAHRZEUGBAU GMBH
SPRINTER
235/65R 16C 115/113 R
235/65R 16C 115/113 R

JUNGE





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Lackschaden, Verformung)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



- Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



- Schweller rechts (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung)



- Heckklappe (Verformung)