CarOnSale

Chevrolet Orlando LT

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 06*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2011	138.835km	163 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Chevrolet	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Orlando LT [DE - Van5 2.0 D EU5, LT, 2012 - 2014]	KATEGORIE Van
FIN KL1YF75Y9BK089006	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 138.835km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 163 PS (120 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 137.545km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	230 µm ⚠	Beifahrertür	220 µm ⚠
Kotflügel vorne links	215 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	230 µm ⚠
Türe hinten links	205 µm ⚠	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	220 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	225 µm ⚠
Motorhaube	230 µm ⚠	Heckklappe	245 µm ⚠
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Zischendes Geräusch bei Gasstößen;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Beim Kupplungspedal: kommt früh;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 4 Lautsprecher
- Ablagetasche an Beifahrersitzlehne
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehne für Fahrersitz
- Aschenbecher vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsassistent (HBA)
- Brillenhalter
- Chromleiste Heckklappe/-Deckel
- Einparkhilfe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Kinderspiegel
- Klimaanlage
- Kopfstützen vorn neigungsverstellbar
- Kühlergrill verchromt
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Luftsensor
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW Diesel KAT
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturset
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Sitzausstattung: 7-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Traktionskontrolle (TCS)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: SMOKEY GREY

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale





KFZ Brüning GmbH
06406 Bernburg
Fax: 03471 - 329959


SERVICEHEFT
KOTHEN
KFZ Brüning GmbH




Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.


10.06.11
M1
Chevrolet
Chevrolet Orlando
GM DAEWOO (ROK)
Kombilimousine
Diesel



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)