CarOnSale

Cupra Formentor VZ e-Hybrid

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2021	94.005km	150 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Cupra	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Formentor VZ e-Hybrid [DE - SUV5 1.4 e-HYBRID EU6d, VZ, 2021 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VSSZZZKMZMR020120	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 94.005km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 43g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound / AVAS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Dachreling schwarz, hochglänzend
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Hybrid 180 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TSI)
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Ladekabel mit Schukostecker
- Licht- und Sicht-Paket
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- Warnanlage für Sicherheitsgurt-System
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus
- Antriebsart: Frontantrieb
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Notrufsystem
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schließ-/Startsystem Kessy Advanced
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterzierleisten schwarz hochglänzend
- Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2680 mm
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen
- Steckdose 230V im Gepäckraum
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wärmeschutzverglasung

- Sprachsteuerungs-System
- Einparkhilfe hinten
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC TECH GREY
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Frontkamera
- Licht- und Regensensor
- Tagfahrlicht LED
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Lenkrad heizbar (CUPRA Supersport, Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent, Spurwechselassistent und Ausstiegswarnung
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-Paket XL
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- Winter-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Frontkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VSSZZZKMZMR020120

CarOnSale


13:03
AUTO
21.0°C
KLIMA
ECO
Zum Ausparken bitte blinken.
Start
Fahrweg kontrolliert


13:03
AUTO
21.0°C
KLIMA
ECO
Wien
Mailand
Milano
Berlin
Paris
London
Oslo
Madrid



VIEW
OK
START
ENGINE
STOP

SET
RES






AUTO
FRONT
MODE
REAR
MAX
REAR







13:03
AUTO
21.0°C
KLIMA
ECO
Fahrweg kontrollieren!


CUPRA FORMENTOR
Betriebsanleitung

EC Certificate of Conformity


(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU
Februar 2025
Prüfplakette
nicht zugeteilt
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges
Die entsprechende Plakette haben wir nicht zugeteilt. Sie erhalten diese bei Ihrer Zulassungsbehörde.
Das Fahrzeug ist im Februar 2025 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.
(9) Es betreute Sie Herr Jungwirth
(TÜV SÜD Auto Service GmbH)
(10) Hinweise:
- Untersuchung des Abgasverhaltens am 24.02.2023 durch anerkannte Kfz-Werkstatte. Kontrollnummer
BY-4-04-1061-63.
Messwerte:
TÜV Entgelt
Gesamt:
Leistungsdatum: 24.02.2023

30.03.2021 7593 ARH00001K
M1 AC
VSSZZZKMZMR020120 4
CUPRA
KM
CKDGEAX0
FD6HPD6DD0014B11CAA
FORMENTOR VZ E-HYBRID
SEAT (B)
Fz.x.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;P1/C1; M, N1 I
Hybr.B/B ext.aufl.
0025 36AP 1395
7.2/8.2:+75 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1700 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZU
L.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3620KG*WW.AHK LT.EGTG*BATTERIKK
APAZITÄT 13.0KWH*
245/40 R19 94W
245/40 R19 94W
GRAU
e9*2007/46*4008*04
03.02.2021
GA450014

Online
abgemeldet
15.10.26



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)