CarOnSale

Audi RS 4 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 83*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



08/2019	112.604km	LEISTUNG 450 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG RS 4 Avant [DE - Kb5 2.9 TFSI quattro EU6d-T, 2019 - 2019]	KATEGORIE Kombi
FIN WUAZZZF40KA902918	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 112.604km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 450 PS (331 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.894 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 89.913km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 208g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel schwarz
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Lendenwirbelstützen vorn, pneumatisch verstellbar, mit Massagefunktion
- Optik-Paket schwarz
- RS-Frontstoßfänger Sport-Design
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder gelocht (perforiert)
- Dachkantenspoiler in Wagenfarbe
- Licht- und Regensensor
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)
- Sport-Fahrwerk S / RS spezifisch
- Außenspiegel asphärisch, links
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Frontscheibe Akustikglas
- Innenausstattung: Interieurelemente in Kunstleder
- Motor 2,9 Ltr. - 331 kW V6 24V TFSI
- Original Fahrzeug Farbe: NARDOGRAU
- Reifen-Reparaturkit
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Sitzheizung vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Seitenairbag vorn
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fußmatten Velours
- Karosserie: 4-türig
- Nichtraucher-Paket
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sonderlackierung Nardo Grau
- Kotflügelverbreiterung
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- RS-Sportsitze vorn
- AUX-IN-Anschluss
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Start/Stop-Anlage
- Antriebsart: Allradantrieb
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Akustikglas Türscheiben vorn
- Assistenz-Paket Parken
- Assistenz-Paket Stadt
- Assistenz-Paket Stadt mit Assistenz-Paket Parken
- Assistenz-Paket Tour
- Audi Ringe und Schriftzüge schwarz glänzend
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Bremssättel Rot lackiert
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Höchstgeschwindigkeit 280 km/h
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Klavierlack, schwarz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Komfort-Paket RS
- Optik-Paket Aluminium matt
- Radioempfang digital (DAB)
- Sound-System Bang & Olufsen
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Türverkleidungseinsätze in Alcantara
- Wagenheber
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Dachreling schwarz
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- RS-Sportabgasanlage
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) und Türscheiben vorn Akustikglas
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Feinnappa, Wabensteppung mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View)
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung und Diebstahl-Warnanlage
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung und Diebstahl-Warnanlage inkl. (öffnen + schliessen)
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























CarOnSale

CarOnSale

NAV/MAP
RADIO
MENU
BACK
TEL
MEDIA


VIEW




AUTO

P
R
N
D/S




hinten

ANTENNE BAYERN


V6



SET
1
2

Audi Sport

TFSI







CHARGE ONLY







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag, Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Steinschlag)




- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)




- Seitenteil hinten rechts (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)