CarOnSale

Opel Astra Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2008	329.815km	110 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Edition [DE - Kb5 1.7 CDTI DPF EU4, Edition, 2007 - 2009]	KATEGORIE Kombi
FIN W0L0AHL3582209263	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 329.815km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.686 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 17.340km	LETZTER SERVICE AM 01/2009	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2008	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 140g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP

Allwetterreifen

FELGE

Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	⚠ 7 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 8 mm Kratzer	⚠ 8 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	145 µm
Kotflügel vorne links	135 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	135 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abdeckleisten Dach Wagenfarbe
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektron. Traktionskontrolle
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Modellpflege
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wärmeschutzverglasung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ/BLACK SAPPHIRE
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Edition
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,7 Ltr. - 81 kW 16V CDTI
- Rücksitzlehne geteilt
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Aktive Kopfstützen vorn
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Licht-Paket
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 (PSA = L5)
- Servolenkung
- Sitzneigungsverstellung vorn links
- Wegfahrsperre
- Check-Control-System
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Sonderausstattung

- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Caravan-Paket
- Nebelscheinwerfer
- Dachreling silber
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























13:41
FM1 1LIVE
13.11.2026









3 - 2 Bestätigung Service-Intervalle




30.10.2008 0035 AHO00028 6
02 01 0081/03800 185
M1 AP -- 04515 -- 1753
WOL0AHL3582209263 4 -- 1500 -- 01425
OPEL 00075
A-H/SW 145 001965 001965
PU11 01035 00940
ZA07AJVPFC5 01035 00940
075 02850 072
ASTRA STATION WAGON 01400 0700 005
OPEL 205/55 R16 91H
PZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. 205/55 R16 91H
MEHRZWECKFAHRZEUG
70/220*2003/76B SCHWARZ 9
EURO 4 01*2007/210-0293*09
DIESEL 01.02.2008 DO693298
0002 0462 01686
F.1/F.2:BEI ANHÄNGERBETRIEB 2005*7.2/8.2:BEI ANHÄNGERBET
RIEB 1000*STUFE FM:5 AB TAG ERST.ZUL.*WW.AHK LT.EGTG*DA
TUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.10.2008*


TÜV NORD Mobilität
ZB I 226



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Ausgeblichen/Matt, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Rücklicht (rechts) (Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Ausgeblichen/Matt)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer)