CarOnSale

Mini Clubman Cooper

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 67*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2012	102.413km	122 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman Cooper [DE - LimS3 Cooper 1.6 EU5, (Facelift) 2010 - 2013]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WMWSU31050T558712	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 102.413km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 122 PS (90 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 35.869km	LETZTER SERVICE AM 08/2017	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2012	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	255 µm ⚠	Beifahrertür	275 µm ⚠
Kotflügel vorne links	145 µm	Kotflügel vorne rechts	155 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	165 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem MINI CD (Radio/CD-Player)
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Ausstattungs-Paket: MINIMALISM
- Automatische Stabilitäts-Control und Traktion (ASC + T)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 6-Gang
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche White Silver
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,6 Ltr. - 90 kW 16V KAT
- Nebelschlussleuchte integriert
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Cosmos
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Uni-Lackierung
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
- Schaltpunktanzeige
- Bremsenergierückgewinnung
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Servolenkung
- Original Fahrzeug Farbe: ICE BLUE

Sonderausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ausstattungs-Paket: Salt
- Dach schwarz lackiert
- Nebelscheinwerfer
- Park-Distance-Control (PDC)
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Licht-Paket
- Ablage-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Bordcomputer
- Fußmatten Velours
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Außenspiegel schwarz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























Made by
BMW
MINI
B28i5
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*0371*
WMWSU31050T558712
1540 kg
kg
1- 825 kg
2- 735 kg



CarOnSale


CarOnSale





26.362
03 03 16
Autohaus Euler
BOSCH
Service
KÖNIGSTEIN




BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICADO DE CE DE CONFORMIDADE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEM
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE


Februar 2018
TÜV
Kfz-verwaltung
Kreis
Zulassungsbehörde
Im Auftrag



.12.2012 0005 ATY000640
AB
WSU31050T558712 4
NI
L-L
31
0C0
oper
YER.MOT.WERKE-BMW
.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
hägheckklimousine
5/2007*566/2011J
R05;J;PI/CI; M, N1 I
nzin
01 35J0 1598
2 1 90/6000 203
3723-3723 1683-1683
1407-1407 1165-1165
127 1540 1540
825 735 -
825 735 -
78 3750 74
- - 4 -
175/65 R15 84H
175/65 R15 84H
Blau Schwarz 5 9
e1*2007/46*0371*08
19.09.2012 K ED134201


[redacted]
ED134201

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Blind, Kratzer)



- Motorhaube (Anderer Schaden): Dämmung



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)