Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ	Modell		
Audi	Q5 40 TDI quattro basis	40 2.0 TDI quattro EU6d, basis, (Fa..		
VIN	**Aufbau**	**Anzahl Türen**	**Antriebsart**	**KBA-Schlüssel**
WAUZZZFY6P2176495	Sport-Utility-Vehicle	5	Allradantrieb	0588/BQW

Kennzeichen	Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU
	09.10.2023	k. A.	k. A.	150 kW	4	1968	10/26

	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe	Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)
k. A.	69.214 km	75.000 km	nein	01/01	1 km

Farbe	Lackierung	Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)
Manhattangrau Metallic	metallic	k. A.	k. A.	8.800 km

Scheckheft	Scheckheft Bemerkung
Servicehistory Digital	Elsa-Abfrage nicht möglich

Polster	Polsterfarbe	Getriebe
Stoff Synonym	schwarz-schwarz	Getriebe 7-Gang - Doppelkuppl..

Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden
keine Sondernutzung	k. A.

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Diesel	Euro 6d	165-187 (WLTP)	A

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: k.A.	Chiptuning: nein

Ausstattung

Serienausstattung:

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Allradkupplung	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Allradantrieb	Audi connect (Notruf- und Assistance-System)	Audi Drive Select
Außenspiegel Wagenfarbe	Dachhimmel Stoff	Dachkantenspoiler
Dachreling schwarz	Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Pl..	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktio..	Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnu..	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerken..
Fensterzierleisten schwarz	Fußmatten Velours	Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen +..
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getränkehalter	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe ..
Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile..	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 4-türig
Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Ladekantenschutz	Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver..
LM-Felgen	Luftzusatzheizung elektrisch	Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW ..
Mild-Hybrid-Technologie	Modellpflege	Multifunktionskamera
Nichtraucher-Paket	Parkbremse elektro-mechanisch	Radioempfang digital (DAB)
Radstand 2819 mm	Reifen-Reparaturkit	Reifenkontroll-Anzeige
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	SCR-System (AdBlue-Technologie)
Seitenairbag vorn	Servolenkung elektro-mechanisch	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Synonym
Sitze vorn manuell einstellbar	Standard-Fahrwerk	Start/Stop-Anlage
Stoßfänger Ausführung: Basis	Tagfahrlicht LED	Universal-Schnittstelle Bluetooth
Wärmeschutzverglasung grün getönt	Wegfahrsperre (elektronisch)	

Sonderausstattung:

Ablage- und Gepäckraum-Paket	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Assistenz-Paket Stadt mit Assistenz-Paket Par..
Assistenz-Paket Tour	Audi connect (Internetbasierende Dienste)	Audi Smartphone Interface
Business-Paket	Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold..	Frontscheibe Klimakomfort / Akustikglas, heiz..
Head-up-Display	Innenausstattung: Dekoreinlagen Nussbaum..	Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heck..	Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)	Kopfstützen variabel verstellbar
Kraftstofftank: 70 Ltr.	LM-Felgen 7x17 (10-Speichen, für Winterbere..	Matrix Heckleuchten OLED mit Schlusslichtsi..
Matrix-LED-Scheinwerfer mit Dynamischer Li..	Metallic-Lackierung	Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest	Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar ..	Seitenairbag hinten
Sound-System DSP / Audi Sound-System	Standheizung	USB-Schnittstelle für Fondpassagiere

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Seitenwand, Motorhaube, Stoßfänger hinten: Rep.Schaden rechts (0,00 €)

Unfallfreiheit

Unfallfrei = nein

reparierte Unfallschäden: 1

(Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem **(U)** gekennzeichnet)

Händlerfahrzeugbewertung

Optischer Zustand

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Reparaturkosten	Anteil	Minderwert
---	---	---	---	---
	Zwischensumme (Netto)			

Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung

LNR	Beschreibung - Reparaturart
---	---
	Zwischensumme (Netto)

Fehlteile und Dienstleistungen

LNR	Beschreibung - Reparaturart
1.	COC-Papiere fehlen
2.	Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt
	Zwischensumme (Netto)

Summe Minderwerte

	Optischer Zustand
	Technischer Zustand
	Fehlteile und Dienstleistungen
	Endbetrag (Netto)
	19% Mehrwertsteuer
	Endbetrag (Brutto)

Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral

LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung
1.	(U) Nachlackierung - Rep.Schaden rechts	0,00 €	300,00 €
	Summe		

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	Erhöht	Erhöht	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	235 65 R17 104W	5,00 mm (Michelin)	5,00 mm (Michelin)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	235 65 R17 104W	5,00 mm (Michelin)	5,00 mm (Michelin)	
	Bemerkung		Ausstattung ER	
			Reifendichtmittel	

Händlerfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers

Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass

- er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt,
- das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen,
- das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können,
- er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt,
- der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben.

Der Fahrzeughalter versichert:

- Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt.

Kunde anwesend bei: ☐ **Vorbewertung** ☐ **Nachbewertung**

Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:

Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
COC-Papiere		Kundendienstscheckheft	X
Verbandskasten	X	Werkzeug	X
Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	X
Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
Windschott		Kundenrechnung	
Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			X
Anhängerkupplung / Kugelkopf	X	Laderaumabdeckung	X
Trennnetz		Feuerlöscher	
Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
Wagenheber		Kompressor	X
Füllmittel	X		
Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
Zweiter Radsatz			

Wichtige Eckdaten

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	ja	nein	nein	0,00 €

(U) Nachlackierung -> Seitenwand, Motorhaube, Stoßfänger hinten: Rep.Schaden rechts (0,00 €)

weitere

Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer: k.A.

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.

Ort / Datum Übergabe


Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Fahrzeugbilder


Hersteller / Typ: Audi Q5 40 TDI quattro basis


Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WAUZZZFY6P2176495
Kilometerstand: 69.214 km
Erstzulassung: 09.10.2023
Anzahl Halter lt. Kunde: keine Angabe
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: keine Angabe
















OUTSIDE







TITUDE Sport 3










MICHELIN
OUTSIDE
235/65 R17




MICHELIN

