CarOnSale

Audi A6 AVANT

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 74*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2023	181.316km	204 PS	Diesel-Hybrid	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 AVANT	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF29PN061867	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 181.316km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 171.778km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 153g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Dachhimmel Stoff, Silber
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Feinlack
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
- Original Fahrzeug Farbe: IBISWEISS
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Standard-Fahrwerk
- Dachreling schwarz
- Heckklappenöffnung automatisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Progressivlenkung
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bedienelemente schwarz matt
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Karosserie: 4-türig
- Mild-Hybrid-Technologie
- Radioempfang digital (DAB)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Stoßfänger Ausführung: Basis
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Fondsitzanlage (3 Sitzplätze)
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Schienensystem im Gepäckraum
- Wagenheber
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Mittelarmlehne vorn
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Scheinwerfer LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Audi Drive Select


Sonderausstattung

- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Fahrassistenz-System: Adaptiver Fahrassistent
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sound-System Bang & Olufsen
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Sitzheizung vorn
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Rückfahrkamera
- Assistenz-Paket Tour
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzbelüftung vorn
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch mit Umgebungsanzeige
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Audi Smartphone Interface
- Kraftstofftank: 73 Ltr.
- Sonderlackierung Ibis-Weiß
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















CarOnSale


























AUDI
Übereinstimmungsbescheinigung


16.05.2023 0588 BTA02460 6
M1 AC
WAUZZZF29PN061867 6
AUDI
F2
ADTPAQ1
QD7AD7CJ003031B17S54BIBEM1H56
A6 AVANT
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP,P/C/I; M, N1 I
Hybr.Diese/E
0010 36AP 1968
7,2/8,2;+95 b.Anhängebetrieb*techn.zul.Ges-Masse d.Zugkombi
nation:4425kg*ww.AHK lt.EGTG*
2 2 150/3800 241
4947 1886
1486 1845
95 -
153 2425 2425
1175 1355 -
1175 1355 -
74 3150 68
2000 750 5 -
225/60 R17 99Y
225/60 R17 99Y
-
Weiß 0
e1*2007/46*1801*40
18.11.2022 K GSS25769


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)