CarOnSale

Renault MEGANE SCENIC

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



04/2016	117.067km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Renault	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG MEGANE SCENIC	KATEGORIE Van
FIN VF1JZ110653539220	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 117.067km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.197 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 88.561km	LETZTER SERVICE AM 04/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 135g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Fehlermeldung: Motor kann zerstört werden ;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagefächer im Boden vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig, Bluetooth)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Modellpflege
- Motor 1,2 Ltr. - 85 kW 16V TCE
- Nebelscheinwerfer
- Radzierkappen
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitze als Einzelsitze, klappbar / verschiebbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung elektrisch
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Untersteuerungskontrolle (USC)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
- Original Fahrzeug Farbe: STERNEN-SCHWARZ

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VF1JZ1H0553539220

CarOnSale

SCENIC
TCe
CarOnSale

STOP
0
15.15 10°C
Motor kann zerstört werden


START
STOP

R



TCS
OFF





KONTROLLNACHWEISE (1/6)
Wisloh
RENAULT



KONTROLLNACHWEISE (2/6)
Wisloh
RENAULT
Jörg Nixdorf
Kfz-Meisterbetrieb


KONTROLLNACHWEISE (3/6)
Jörg Nixdorf
Kfz-Meisterbetrieb
KFZ-Service ADLER






RENAULT


15.04.2016 3333 AZT000837
M1 AB
VF1JZ1106535392220
RENAULT
JZ
JZ11
JZ1106
MEGANE SCENIC
RENAULT (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl
Schrägheckl.mousine
715/2007/139/2014/JE/G
EURO5,J;PI/CI; M, N1 I
Benzin
0001 35J0 1197
WW.A-HK LT. EGTG*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION: 3255KG
*EZ BIS 31.08.2016 ZULASSG.AUSN.(ART.27,DER RICHTLINIE 2007
/46)D.KBA VOM 04.08.2015.
SCHWARZ
E - EN621047



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)