CarOnSale

Mini Clubman Cooper D

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 32*** · Fahrzeug aufgenommen am 20.10.2026



06/2016	96.880km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mini	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Clubman Cooper D [DE - Kb5 Cooper D EU6, Cooper D, 2015 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WMWLR910002D45037	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 96.880km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 77.015km	LETZTER SERVICE AM 06/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 109g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	250 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	1240 µm ⚠
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	510 µm ⚠	Heckklappe	110 µm
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)
- Außenspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Dachspoiler
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Hazy Grey
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen
- Licht- und Regensensor
- Nichtraucher-Paket
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rußpartikelfilter
- Schaltpunktanzeige
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- USB-Schnittstelle
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem: Radio MINI Standard
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Exterieurumfänge Sidescuttles mit integrierten Blinkern
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Türverkleidungen und Seitenverkleidung Carbon Black
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- NOx-Speicherkatalysator (Blue Performance)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Servolenkung Servotronic
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Tagfahrlicht
- Warndreieck
- Zentralinstrument mit LED-Ring
- Original Fahrzeug Farbe: MIDNIGHT BLACK
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsenergierückgewinnung
- Dynamische Bremsleuchte
- Elektron. Bremskraftverteiler
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links mechanisch höhenverstellbar
- Start-Stop-Knopf
- Türgriffe innen verchromt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Chili
- Dachreling schwarz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Park-Distance-Control (PDC)
- Sitzheizung vorn
- Ablage-Paket
- Armauflage vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Cord
- Komfortzugang (Schließ-/Startsystem)
- MINI Driving Modes
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Audio-Navigationssystem Professional
- Business-Paket
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Metallic-Lackierung
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Licht-Paket
- Scheinwerfer LED
- Fußmatten Velours
- Sportsitze vorn
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Multifunktion für Lenkrad
- Dachhimmel Anthrazit
- Dach und Außenspiegel Silber lackiert
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- MINI Connected (Schnittstelle)
- Rücksitz geteilt/klappbar
- Excitement-Paket
- Nebelscheinwerfer LED
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Armauflage vorn
- MINI Connected XL (Schnittstelle)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WWLR9100020450310

CarOnSale


CLUBMAN
CarOnSale




LIM


Servicebedarf
Service Historie
OK Bremsflüssigkeit
OK Motoröl
OK § Fahrzeuguntersuchung
OK § Abgasuntersuchung
OK Fahrzeug-Check
10/2027
MODE




Service Historie
OK Datum: 29.06.2023 Service: 01445 MINI
Kilometer: 77015 km
OK Datum: 15.01.2022 Service: 01445 MINI
Kilometer: 64123 km
OK Datum: 08.06.2021 Service: 00495 MINI
Kilometer: 62249 km
OK Datum: 31.05.2021 Service: 00495 MINI
Kilometer: 62200 km
MODE


Service Historie
OK Datum: 31.05.2021 Service: 00495 MINI
Kilometer: 62200 km
OK Datum: 07.01.2020 Service: 00406 MINI
Kilometer: 55127 km
OK Datum: 01.07.2019 Service: 00406 MINI
Kilometer: 45704 km
OK Datum: 25.04.2019 Service: 00406 MINI
Kilometer: 42484 km
MODE




24.06.2016 0005 CEV00071 X
M1 AC
WMWLH910002D45037 6
MINI
UKL-L
LR91
6H2500CD
CLUBMAN CO
BAYER MOT.WERKE-BMW
Fzz.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
Z15/2007*2015/45/W
EURO6,W,PI/CI, M, N1 I
Diesel
0002 36W0 1995
F.1/F.2: +75 B.ANHÄNGEBETRIEB
B*WW.AHK LT EGTG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL *DATUM ZUR EMIS
SIONSKLASSE: 24.06.2016*





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Motorhaube (Kratzer, Delle)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)




- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Anderer Schaden): Beifahrersitzheizung ohne Funktion



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)