CarOnSale

Audi Q5

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 89*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



08/2022	63.404km	LEISTUNG 204 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q5 [DE - SUV5 40 2.0 TDI quattro EU6d, basis, (Facelift) 2020 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZFY0N2093139	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 63.404km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 59.863km	LETZTER SERVICE AM 05/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2022	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 187g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.1l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	160 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	180 µm ⚠	Heckklappe	120 µm
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Dachkantenspoiler
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Funkschlüssel
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Ladekantenschutz
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
- Multifunktionskamera
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Scheinwerfer LED
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Standard-Fahrwerk
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling schwarz
- Fensterzierleisten schwarz
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz matt
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mild-Hybrid-Technologie
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2819 mm
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Synonym
- Start/Stop-Anlage
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Allradkupplung
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Dachhimmel Stoff
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic silber
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Modellpflege
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Stoßfänger Ausführung: Basis
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: MANHATTANGRAU

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Business-Paket
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Kindersicherheits-Paket
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Metallic-Lackierung
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Ambiente-Beleuchtung
- Doppel-Sonnenblenden (verschiebbar, ausziehbar)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar, verschiebbar (40:20:40)
- Getränkehalter hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fzg. ohne Audi Phone Box
- Kopfstützen variabel verstellbar
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion
- Neuwagen-Reifengarantie
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Bordsteinautomatik
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Sitzheizung vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















AUDI AG
WAUZZZFY0N2093139








A/C ON
3-ZONE









Fahrweg kontrollieren!




Inspektion
Datum
2026-05-27
Laufleistung
59863 km
Auftragsnummer
Durchgeführte Zusatzarbeiten
Dieselkraftstofffilter
Staub- u. Pollenfilter
Bremsflüssigkeits Service
Getriebeöl
Wasserablauf
Durchgeführt von
Hamel
Diverses/Service (Fleetbet)



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung)