CarOnSale

# Volkswagen Touran

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2020 | 131.095km | 150 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Volkswagen | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Touran | KATEGORIE<br>Van |
| FIN<br>WVGZZZ1TZLW033461 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>131.095km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>04/2027 / Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>150 PS (110 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja (digital) |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Scheckheft lückenhaft | HUBRAUM<br>1.968 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>119.660km | LETZTER SERVICE AM<br>11/2023 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 03/2020 | FARBE<br>Blau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Fahrschulauto | CO2-EMISSIONEN<br>143g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.5l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP

**Allwetterreifen**

FELGE

**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ⚠ 4 mm<br>Kratzer |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 5 mm<br>Kratzer | ⚠ 5 mm<br>Kratzer |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 145 µm | Beifahrertür | 150 µm |
| Kotflügel vorne links | 135 µm | Kotflügel vorne rechts | 145 µm |
| Türe hinten links | 140 µm | Türe hinten rechts | 140 µm |
| Seitenteil hinten links | 130 µm | Seitenteil hinten rechts | 140 µm |
| Motorhaube | 250 µm ⚠ | Heckklappe | 170 µm ⚠ |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Fahrzeug mit Firmenwerbung beklebt.**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Ambiente-Beleuchtung
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit
- Gepäckmanagement-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Lautsprecher (8)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mobile Online Dienste VW Connect
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: ATLANTIC BLUE
- Parkbremse elektrisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit

- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Zentralverriegelung
- Scheinwerfer LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Rußpartikelfilter
- Getriebe 6-Gang

## Sonderausstattung

- App-Connect
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Sitze vorn mit Massagefunktion
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Frontscheibe heizbar
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Business-Paket Premium mit Navigation
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Volkswagen Media Control
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Seitenairbag hinten
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Metallic-Lackierung
- Sitz vorn links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung 14-Wege, Massagefunktion)
- Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Heckleuchten LED
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Sitz vorn rechts mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitze vorn ErgoActive (inkl. Sitzverstellung 14-Wege, Massagefunktion)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Volkswagen Media Control
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Rückfahrkamera (Rear View)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVGZZZ1TZLW033461

CarOnSale

CarOnSale




10:51
Berlin
Wien
Rom

Fahrweg kontrollieren!




















VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


Die nächste HU ist fällig im April 2027.
Das Abgasverhalten wurde am 10.04.2025 durch die Werkstatt mit der Nr. NW-S-14-0311-63 überprüft.


10.03.20 0603 BWR001728
M1 AC
WVGZZZ1TZLW033461 4
VOLKSWAGEN, VW
1T
DFGAAC
FM6FM62Q0284BFS50VR21AA
TOURAN
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2016/1832DG
EURO6:WLTP:DG;PI/CI; M, N1
Diesel
0002 36DG 1968
FQ877925


Fälligkeit der nächsten
TÜV
HU • UO • 0268567
Monat 03 Jahr 25
TÜV Rheinland Group
KUS
April 27


FQ877925

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)