CarOnSale

# Audi A4 Avant

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2023 | 138.927km | 204 PS | Benzin | Automatikgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Audi | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>A4 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TFSI EU6d, advanced, (Facelift) 2020 - 2023] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>WAUZZZF46PA077906 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>138.927km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>06/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>204 PS (150 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.984 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>130.645km | LETZTER SERVICE AM<br>06/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 07/2023 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>167g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>7.3l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✕ 1 mm | ✕ 1 mm<br>Kratzer |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 3 mm<br>Kerben, Kratzer | ⚠ 3 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 5 mm | ✓ 5 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 6 mm | ✓ 6 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 130 µm | Beifahrertür | 130 µm |
| Kotflügel vorne links | 120 µm | Kotflügel vorne rechts | 120 µm |
| Türe hinten links | 130 µm | Türe hinten rechts | 120 µm |
| Seitenteil hinten links | 130 µm | Seitenteil hinten rechts | 110 µm |
| Motorhaube | 120 µm | Heckklappe | 70 µm |
| Dach | 130 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Tiergeruch;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff
- Dachreling schwarz
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe Akustikglas
- Funkschlüssel
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 54 Ltr.
- Licht- und Regensensor
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TFSI)
- Mild-Hybrid-Technologie
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer Basis (LED - Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Ausführung: advanced
- Tagfahrlicht LED
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Audi music interface
- Original Fahrzeug Farbe: MANHATTANGRAU

## Sonderausstattung

- Akustikglas Türscheiben vorn
- Business-Paket
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff System
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Sitzheizung vorn
- Assistenz-Paket Tour
- Fzg. ohne Leichtlaufreifen
- Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- Neuwagen-Reifengarantie
- Sport-Fahrwerk
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Audi Smartphone Interface
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Rückfahrkamera
- Sportsitze vorn
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos


























#WAUZZZF46PA077906#


CarOnSale


Fahrweg kontrollieren!
Hinten

Oslo
Stockholm
Göteborg
Riga
Kobenhavn
Minsk
Dublin
Hamburg
Berlin
Warszawa
London
Praha
Wien
Paris
Zagreb
Belgrade


SPEED
DISTANCE


17.07.23 0588 BUX008954 2 01 150 /4475 235
M1 AC 4766 1847
WAUZZZF46PA077906 1 1446 1610
Audi - 80 -
B8 150 2140 2140
A2DMSAF1 1075 1155 -
FD7FD7CK003RT021C17S54BIA 1075 1155 -
EM1AB1 70 3750 68
A4 Avant 1500 750 5 -
AUDI 225/50 R17 94Y
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 225/50 R17 94Y
Kombilimousine -
715/2007*2018/1832AP GRAU 7/-
EURO6;WLTP;AP;P1/C1; M, N1 1 e1*2001/116*0430*91
Hybr.Benzin/E 25.11.22 K GV302115
0008 36AP 1984
7.2/8.2:+80 b.Anhängebetrieb*0.1:1700 bis 8% Steig.*te
chn.zul.Ges-Masse d.Zugkombination:3640kg*ww.AHK lt.EG
TG*
14. OKT. 2026

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Undicht)



- Scheinwerfer (rechts) (Undicht)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)