CarOnSale

BMW X1 XDRIVE18D

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 38*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2020	145.349km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG X1 XDRIVE18D	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBA31AD0205S77484	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 145.349km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2020	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 150g/km (WLTP) 121g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP) 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Armauflage vorn
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Harnstofftank (SCR): 12,5 Ltr.
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Laderaumboden faltbar
- Laderaumboden variabel
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Licht-Paket
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Multifunktion für Lenkrad
- Nebelscheinwerfer LED
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2670 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Sensatec
- Sport Line
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel mit Projektionsfunktion
- Ambiente-Beleuchtung
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Leseleuchten vorn
- Leseleuchten hinten
- Original Fahrzeug Farbe: PHYTONICBLAU

Sonderausstattung


- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Außenspiegel-Paket
- Business-Paket
- CD-Laufwerk
- Dachreling schwarz
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem: Navigation Plus (USB)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Rückfahrkamera
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Sitzheizung vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos




















CarOnSale














11:01
Media/Radio
Nightcrawlers
Push The Feeling On


Intelligent Safety
Auffahrwarnung
Personenwarnung
Spurverlassenswarnung
Konfiguration
Warnung und Bremseingriff



Service Historie
OK Datum: 10.12.2020 Service: 30753 BMW
Kilometer: 4 km
OK Datum: 03.11.2022 Service: 07466 BMW
Kilometer: 15.925 km
OK Datum: 30.08.2023 Service: 07466 BMW
Kilometer: 41.299 km
OK Datum: 13.09.2023 Service: 07466 BMW
Kilometer: 42.199 km


Service Historie
OK Datum: 30.08.2023 Service: 07466 BMW
Kilometer: 41.259 km
OK Datum: 13.09.2023 Service: 07466 BMW
Kilometer: 42.199 km
OK Datum: 29.11.2023 Service: 07466 BMW
Kilometer: 50.521 km
OK Datum: 03.07.2024 Service: 07466 BMW
Kilometer: 66.885 km


BMW DRIVER'S GUI


BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung




WBA31AD0205S77484
X1 XDRIVE18D
BAYER. MOT. WERKE-BMW
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1
Diesel
0002
36AP
1995
BLAU



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)