CarOnSale

Volkswagen Sharan Highline 4Motion

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2015	255.795km	150 PS	Diesel	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Sharan Highline 4Motion [AT - Van5 2.0 TDI 4Motion BMT/Start-Stopp EU6, Highline, (Facelift) 2015 - 2018]	KATEGORIE Van
FIN WVWZZZ7NZGV207932	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 255.795km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 236.699km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2015	FARBE Sonstige	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 147g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Reifenschäden: Kerben und Kratzer an den Felgen

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	70 µm	Beifahrertür	75 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	80 µm	Türe hinten rechts	70 µm
Seitenteil hinten links	80 µm	Seitenteil hinten rechts	85 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	70 µm
Dach	70 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Kontrolllampe für Lichtanlage aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraumabdeckung fehlt; Fahrzeug noch angemeldet; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Abfallbehälter
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Ablagefächer im Fußraum 2.Sitzreihe
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Auto-Hold-Funktion
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromeinfassung Warnblinkschalter
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber eloxiert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Piano Black / schwarz hochglänzend
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Innenspiegel abblendbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kniairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Ladekantenschutz (schwarz)
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)

- Multimedia-Schnittstelle USB
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod)
- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: PYRAMID GOLD
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger lackiert
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türverriegelung automatisch
- Umfeldleuchte in Heckklappe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Winter-Paket
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

★ Sonderausstattung


- 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)
- App-Connect
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend
- Frontscheibe infrarot-reflektierend
- Haltegriff A-Säule, Beifahrerseite
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Metallic-Lackierung
- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
- Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Schiebetüren links und rechts elektr. betätigt
- Sitz-Paket 7-Sitzer
- Sky-Paket
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Sport-Fahrwerk
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos































WVWZZZ7NZGV207932




VOLKSWAGEN AG
e1*2007/46*0401
WVWZZZ7NZGV207932
2590 kg
5070 kg
1- 1320 kg
2- 1320 kg
Typ 7N
CUVC 2045
2830065
0,50




LZ 1UE5
FNE 6914
















Datenauszug










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)




- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch, Verformung)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)




- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Rost)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Rost)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer, Rost)



- Beifahrertür (Delle, Kratzer, Rost)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer, Rost)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer, Rost)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer, Rost)



- Türe hinten links (Delle, Kratzer, Rost)



- Türe hinten rechts (Delle, Rost, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Rost, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Rost, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Delle, Rost, Kratzer)



- Dach (Rost)



- Dach (Rost)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Schweller links (Kratzer)




- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Rost)




- Schweller rechts (Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle, Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle, Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle, Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer, Nicht vorhanden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer, Nicht vorhanden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer, Nicht vorhanden)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß, Kratzer, Nicht vorhanden)