CarOnSale

Ford Kuga Titanium

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



06/2018	108.163km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG	KATEGORIE
Ford	Kuga Titanium [DE - SUV5 1.5 EcoBoost EU6, Titanium 4x2 Start/Stopp, (Facelift) 2016 - 2018]	Geländewagen
FIN	**KENNZEICHEN**	**LAUFLEISTUNG LAUT TACHO**
WF0AXXWPMAJY17970	-	108.163km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN	**POLSTER**	**LEISTUNG**
- / Nicht Vorhanden	Teilleder	150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF	**ANZAHL SCHLÜSSEL**	**SERVICEHEFT**
Benzin	2	Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT	**HUBRAUM**	**BORDMAPPE**
Scheckheft lückenhaft	1.498 ccm	liegt vor
LETZTER SERVICE	**LETZTER SERVICE AM**	**EMISSIONSKLASSE**
77.324km	10/2024	Euro 6
SITZE	**TÜREN**	**GETRIEBE-TYP**
5	4/5	Schaltgetriebe
06/2018	**FARBE**	**GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER**
	Schwarz	2
IMPORTFAHRZEUG	**COC DOKUMENTE VORHANDEN**	**LAND DER LETZTEN ZULASSUNG**
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG	**CO2-EMISSIONEN**	**KRAFTSTOFFVERBRAUCH**
Keine	145g/km (NEFZ)	6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 7 mm Kratzer	✓ 7 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	105 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	115 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Chromeinfassung Seitenscheiben
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- KeyFree-System
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kühlergrill silber
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Modellpflege
- Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Power KeyFree-Startfunktion
- Radstand 2690 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schaltpunktanzeige
- Servolenkung elektrisch
- Sicht-Paket
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Sportsitze vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz
- Unterfahrschutz hinten
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
- Kneeairbag Fahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Design-Paket
- Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
- Easy-Driver-Paket 2
- KeyFree-Paket
- Lackierung Iridium Schwarz Mica
- Winter-Paket
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- 6 Lautsprecher
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- USB-Anschluss
- AUX-IN-Anschluss
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Dachreling (Aluminium)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Parkpilotsystem hinten
- KeyFree-System
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckklappenbetätigung elektrisch
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




























11:11 6°
TA
Steuerung
Start


Klangeinstellungen
Alles zurücks.





AUTO









Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
KFZ - Meisterbetrieb









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)