CarOnSale

Volkswagen Polo Highline

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 19*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2011	170.891km	90 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo Highline [DE - LimS5 1.6 TDI EU5, Highline, 2009 - 2014]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ6RZBY217874	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 170.891km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2011	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 112g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kerben, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	250 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	260 µm ⚠	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Kundenangabe 2. Schlüssel vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel lackiert
- Chrom-Paket (1)
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Chrom matt
- Komfort-Paket Elektrik 1
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,6 Ltr. - 66 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger lackiert
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handbremshebelgriff Leder
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Zentralverriegelung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
- Mittelarmlehne
- Nebelschlussleuchte
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitze: Sportsitze
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Verbandkasten und Warndreieck
- Winter-Paket
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Anzeige für Waschwasserstand
- Original Fahrzeug Farbe: FLASHROT

Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Navigationsmodul RNS 310 (für Audiosystem RCD 310)
- Sport-Fahrwerk
- Antennen-Diversity
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Klimaanlage Climatronic 1-Zonen
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Anzeige für Waschwasserstand
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Multimediabuchse MEDIA-IN
- Sonderlackierung Flash-Rot
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Tagfahrlicht LED
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Bordwerkzeug und Wagenheber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















928 P





VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ6RZBY217874

CarOnSale


CarOnSale










Nord
Volkswagen in Güstrow





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)