CarOnSale

Fiat Punto MyLife

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2011	190.226km	69 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Punto MyLife [DE - LimS3 1.2 8V EU5, My Life, 2011 - 2012]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN ZFA19900000815016	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 190.226km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 69 PS (51 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.242 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 40.594km	LETZTER SERVICE AM 08/2014	EMISSIONSKLASSE Euro 5a
SITZE 5	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2011	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	300 µm ⚠	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	160 µm	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Highclass (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Blue & Me (Bluetooth mit Sprachsteuerung, USB-Schnittstelle, MP3)
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektrische Servolenkung Dual-Drive
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 5-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,2 Ltr. - 51 kW KAT
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Navigationssystem: mobiles Navigationssystem Blue & Me TomTom
- Reifen-Reparaturkit
- Scheinwerferglas dunkel getönt
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Vorrüstung für mobiles Navigationssystem
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Start/Stop-Anlage

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A.

CarOnSale

CarOnSale





FIAT
GARANTIE- UND SERVICEHEFT


WARTUNGSNACHWEIS


PUNTO




DEKRA
DEKRA
DEKRA



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)