CarOnSale

Volvo V60 Inscription

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 03*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



05/2019	141.557km	LEISTUNG 190 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG V60 Inscription [DE - Kb5 D4 EU6d-T, Inscription, 2018 - 2020]	KATEGORIE Kombi
FIN YV1ZWA8UDK2333101	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 141.557km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 138.124km	LETZTER SERVICE AM 05/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 148g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	580 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	260 µm ⚠	Heckklappe	160 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Dämmmatte Motorraum beschädigt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Ablagenetz Fußraum vorn rechts
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Antriebsart: Frontantrieb
- Applikationen an den Seitenfenstern Chrom
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Außentemperaturanzeige
- Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling Aluminium-Optik
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten mit Schriftzug (Aluminium)
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Driftwood
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfortsitze vorn Leder
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten umklappbar
- Ladekantenschutz (Aluminium)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Lenkrad (Leder) 3-Speichen
- Lenkrad heizbar (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel KAT
- Navigationssystem Sensus
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Kristallglas
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen
- Verglasung getönt
- Volvo ON CALL
- Vorbereitung Mobile Online Dienste Apple CarPlay
- Wegfahrsperre
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Mittelarmlehne hinten mit Ablagefach
- Original Fahrzeug Farbe: ONYX BLACK

Sonderausstattung

- CD-Player
- Laderaum-Paket
- Rückfahrkamera
- Türsicherungssystem hinten elektrisch
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Ambiente-Beleuchtung
- Dachhimmel Anthrazit
- Licht-Paket
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
- Tagfahrlicht LED
- Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound by Harman-Kardon
- Reserverad als Notrad
- Sonderlackierung Onyx Schwarz-Metallic
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















6°c
12:16
Planmäßige Wartung
Service überfällig





YV1ZWA8UDK233401

CarOnSale


CarOnSale















12:31
24°
AUTO
24°


START
ENGINE
STOP
DRIVE MODE



24°
AUTO
24°



SERVICE UND PFLEGE
Service Nr. 6
Service Nr. 7
Service Nr. 8
FahrzeugService Schulze
Innenraumfilter


SERVICE UND PFLEGE
Service Nr. 3
Service Nr. 4
Service Nr. 5
FahrzeugService Schulze
Innenraumfilter



SERVICE UND PFLEGE
Servicedokumentation
Service Nr. 1
Service Nr. 2
VOLVO CENTRUM DRESDEN
KRAUSE & SOHN
Luftfilter ersetzt
Bremsflüssigkeit ersetzt
Kraftstofffilter ersetzt
Klimaservice
Pollenfilter ersetzt
Zündkerzen ersetzt
Flachriemen ersetzt
Zahnriemenwechsel


V60
V60


VOLVO
EG-ÜBEREINSTIMMUNG
VOLVO


VOLVO
VOLVO


DEKRA
nächste HU
Mai 2024
DEKRA
nächste HU
Juni 2024
online abgemeldet
03. Nov. 2025


YV12WARUDK2333101
Volvo
ZWAB
ZWA8UD0
V60
VOLVO (S)
Fz.z.Pers.bef.6..8 Sitz.
Kombilimousine
715/2007*2017/134768
EURO6WLTP,861P1*C2*
Diesel
SCHWARZ
715/2007/46*1351405
14.12.18
FM75555




Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Delle)




- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)