CarOnSale

Opel Meriva Edition

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 28*** · Fahrzeug aufgenommen am 23.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
11/2006	202.558km	105 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Meriva Edition [DE - Van5 1.6 Twinport EU4, Edition, 2006 - 2010]	KATEGORIE Van
FIN W0L0XCE7574075965	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 202.558km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 104.295km	LETZTER SERVICE AM 12/2017	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
11/2006	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kratzer	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 6 mm Reifen porös, Kratzer	⚠ 6 mm Reifen porös

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	170 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Halterzahl laut Verkäufer, da Brief nicht vorliegend; Rückspiegel angelaufen; Heckklappentaster defekt; Kofferraum nicht prüfbar;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 5-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Mittelarmlehne vorn
- Original Fahrzeug Farbe: LICHTSILBER/SILVER LIGHTNING
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Vorrüstung für Kindersitz
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getränkehalter
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wärmeschutzverglasung
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Drehzahlmesser
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Heckscheibenwischer
- Komfort-Paket (1)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Reserverad in Fahrbereifung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Klimaautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























OPEL
WOL0XCE7574075965
1855 kg
3085 kg
1-0960 kg
2-0950 kg
Z 163 XWL


CarOnSale


CarOnSale



NÄCHSTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
Boxen STOP Loxstedt
Reifenservice
27612 Loxstedt


Bestätigung Service-Intervalle / Hinweis auf nächsten Servicezeitpunkt


Bestätigung Service-Intervalle / Hinweis auf nächsten Servicez
KFZ-Technik Schirowski
Meisterbetrieben




OPEL
WOLOXCE7574075965
1855 kg
3085 kg
1-0960 kg
2-0950 kg
Z 163 XWL

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Reifen porös, Kratzer)



- Rad (Reifen porös, Kratzer)



- Rad (Reifen porös)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Dach (Lackschaden, Rost)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Rost, Lackschaden)



- Schweller links (Rost, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Rost)



- Heckklappe (Verformung, Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Diverse Schäden, Tierhaare/Tiergeruch)