CarOnSale

Seat Arona Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 27*** · Fahrzeug aufgenommen am 30.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2018	109.455km	116 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Arona Style [DE - SUV5 1.0 TSI EU6, Style, 2017 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VSSZZZKJZJR191653	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 109.455km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 09/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 104.516km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 113g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✕ 1 mm	✕ 1 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	145 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Kofferraumbeleuchtung
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag
- Start/Stop-Anlage
- Türgriffe außen lackiert
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kombiinstrument digital (8 Zoll)
- Kopfstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Radstand 2566 mm
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Servolenkung
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Business-Paket
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klima-Komfort-Paket
- Metallic-Lackierung
- Radioempfang digital (DAB+)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Winter-Paket
- Connectivity-Paket Plus
- Audiosystem: CD-Player MP3-fähig im Handschuhfach
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- 6 Lautsprecher
- Sprachsteuerungs-System
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- SEAT Media-System Plus
- Audiosystem mit Touchscreen-Monochromdisplay
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Radioempfang digital (DAB)
- Audio-Navigationssystem
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Blind Spot Detection)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung vorn
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















10:05 AN
1
km

ARONA

ARONA



SEAT, S.A.
e9*2007/46*3134
VSSZZZKJZJR191653
1625 kg
2725 kg
1- 860 kg
2- 815 kg
Typ


ARONA
TSI



CarOnSale




Fahrweg kontrollieren!




Service-Nachweise
Autohaus Windeler
Sottrumer Straße 7
27367 Reeßum
Telefon: 0 42 64 - 91 27
www.autohaus-windeler.de



Service-Nachweise
Autohaus Windeler
27367 Reeßum


Service-Nachweise
Autohaus Windeler
Sottrumer Str. 7
27367 Reeßum
Tel. 0 42 64 / 91 27 Fax 30 35




EC - Certificate of Conformity
SEAT





25.09.18	7593	ANQ000733	2	01	85	/5000	182
M1	AB		4138-4246			1780	
VSSZZZKJZJR191653	5		1552			1187	
SEAT			-		55		-
KJ			113		1625		1625
XCHZJ			860		815		-
FM6SFM6AJ0167MM381			860		815		-
-			75		3750		66
ARONA			1100		590	5	-
SEAT (E)			195/60 R16 89H				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/60 R16 89H				
Schräghecklimousine			-				
715/2007*2016/646W			SCHWARZ		9/-		
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e9*2007/46*3134*08				
Benzin			06.02.18	K	EY617081		
0001	36W0	999					

7.2/8.2:+25 b.Anhngebetrieb*0.1:1200 bis 8% Steig.*technzul.Ges-Masse d.Zugkombination:2725kg*ww.AHK (t.EGTG*



EY617081

GB338295

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)