CarOnSale

Fiat Fiorino

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 67*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2020	148.608km	80 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Fiorino	KATEGORIE Kastenwagen
FIN ZFA22500006R73100	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 148.608km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.248 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 20.237km	LETZTER SERVICE AM 04/2021	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
04/2020	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 137g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	95 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	105 µm	Heckklappe	1110 µm ⚠
Dach	115 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Öldrucklampe aktiv;; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstellfenster hinten
- Automatische Türverriegelung
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (2.Sitzreihe)
- Ladeflächenauskleidung
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Motor 1,3 Ltr. - 55 kW 16V JTD KAT
- Radiovorbereitung
- Radstand 2513 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank kpl. umklappbar und herausnehmbar
- Schiebetür links mit Fenster
- Schiebetür rechts mit Fenster
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Original Fahrzeug Farbe: COLORE ESTERNO (Weiß)

Sonderausstattung


- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Einparkhilfe hinten
- Klimaanlage
- Start/Stop-Anlage
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Zuheizer
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















Die 10 Nov




FM vom SWR
AF
DASDING
101.10
RPR1.
98.10
102.20 MHz
vom SWR
DASDING im Internet: dasding.de :)
AM/DAB
Stationen
Info
Audio
RADIO
MEDIA
PHONE

FCA ITALY S.P.A.
ZFA22500006R73100
MADE IN TU

CarOnSale


CarOnSale











WARTUNGSNACHWEISE


Bitte überprüfen Sie in Ihrer Betriebsanleitung welche Wartungsintervalle für Ihr Fahrzeug vorgesehen sind. Ihr Servicepartner bestätigt jede durchgeführte Wartung jeweils in einem der folgenden Felder.

MODELL Fiat Fiorano

Autohaus Raber GmbH & Co. KG
Nattheide 14-16
67433 Neustadt / Weinstraße
Tel.: +49 (0) 63 21 / 9[illegible]
Fax: +49 (0) 63 21 / 9[illegible]
Mail: info@autohaus-raber.de









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)




- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Kratzer)



- Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)