CarOnSale

Opel Astra

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2022	86.934km	150 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra	KATEGORIE Limousine
FIN VXKF3DGXTN1005463	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 86.934km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 86.106km	LETZTER SERVICE AM 09/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2022	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 118g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	250 µm ⚠
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	80 µm	Seitenteil hinten rechts	200 µm ⚠
Motorhaube	50 µm ⚠	Heckklappe	-
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Sitzheizung Fahrerseite ohne Funktion

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz lackiert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dach Diamant-Schwarz
- Dachhimmel schwarz
- Design-Paket: High Gloss Exterieur
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Fahrmodi)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
- Feststellbremse elektrisch
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Hybrid 133 kW (Motor 1,6 Ltr. - 110 kW)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kamerasystem 360°
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2)
- Ladevorrichtung On-Board-Lader
- Ladevorrichtung On-Board-Lader 3 kW
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
- Nebelscheinwerfer LED
- Pedale Aluminium
- Radstand 2675 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Seitenairbag vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Steuer-AV Plug-in Hybridantrieb
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Bremsassistent
- Dach, Design-Ausführung (schwarz)
- Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Hochglanz-Schwarz
- Schriftzug Heckklappe Schwarz, Hochglanz
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Keyless Start
- Original Fahrzeug Farbe: PEPERONCINO RED

Sonderausstattung

- Automatische Umluft-Control
- Head-up-Display
- Voll-LED (IntelliLux)
- Sitzheizung hinten
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
- Opel Connect
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Ergonomiesitz vorn links/rechts
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa perforiert
- Sitz vorn rechts mit Massagefunktion
- Sitzbelüftung vorn
- Frontkamera inkl. Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-Paket: IntelliDrive
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
- Heckleuchten LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VXKF3DGXTN1005463

CarOnSale

CarOnSale



OK
















Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.
Berkemeier GmbH
Wettringer Straße 84
48565 Steinfurt
Telefon 02551-70470-0

Servicebestätigung
AUTOHAUS
BERKEMEIER GmbH
Wettringer Straße 84
48565 Steinfurt
Telefon 02551-704700

OPEL
OPEL ASTRA


EC CERTIFICATE OF CONFORMITY


16.05.2022
1889
AEQ00002
M1
AB
VXKF3DGXTN1005463
OPEL
F
3
DGXT-F1V000
ASTRA
PSA AUTOMOBILES (F)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sel.
Schräghecklimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1
Hybr.B/E ext.aufl.
0025
36AP
1598
WW.AHK LT EGTG*
110/6000
225
4391
1860
1465
1678
70
25
2150
2150
1100
1110
1100
1110
76
3750
68
1450
750
5
225/40 R18 92Y
225/40 R18 92Y
Rot
3
e2*2007/46*0628*17
02.11.2021
K
GJ668977





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)