CarOnSale

Opel Crossland Elegance Paket

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 06.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
07/2024	9.493km	131 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Crossland Elegance Paket [DE - SUV5 1.2 Turbo EU6e, Elegance Paket, (Facelift) 2024 - 2025]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W0V7D9EB4R4153221	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 9.493km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 131 PS (96 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.199 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 3.087km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2024	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 142g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
6 mm	6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	• Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Motor 1,2 Ltr. - 96 kW
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Original Fahrzeug Farbe: PEPERONCINO RED
- Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
- Armlehne vorn links
- Bordcomputer
- Dach Wagenfarbe
- Elegance
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Farbdisplay (3,5 Zoll)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen)
- Kopf-Airbag-System
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelscheinwerfer LED
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Scheinwerfer LED Eco
- Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Leseleuchten im Fond
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Bremsassistent
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Modellpflege
- Radstand 2604 mm
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Sicht-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Parkpilotsystem vorn und hinten

Sonderausstattung

- Ergonomiesitz vorn links
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Mittelarmlehne hinten
- Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Leseleuchten im Fond
- Sitzheizung vorn
- Gepäck-/Laderaumboden doppelt
- Funktions-Paket
- Sicht-Paket
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad heizbar
- Rücksitz geteilt / verschiebbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























W0V7D9EB4R415372

CarOnSale









Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren
Hinweis
OPEL

OPEL CROSSLAND
OPEL
