CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Seat Ateca Xcellence 4Drive

EZ 08/2017 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 166.618km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 85*
Fahrzeug aufgenommen am: 07.09.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	**Typ/Verkaufsbezeichnung** Ateca Xcellence 4Drive [DE - SUV5 2.0 TDI EU6, Xcellence 4Drive, 2016 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	**FIN** VSSZZZ5FZH6547007	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 166.618km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	**Polster** Alcantara	**Leistung** 190 PS (140 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 2	**Serviceheft** Ja	**Scheckheftgepflegt** Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** 80.760km	**Letzter Service am** 01/2022
Emissionsklasse Euro 6b	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Automatikgetriebe
EZ 08/2017	**Farbe** Braun	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		**CO2-Emissionen** 135g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kerben	Kerben	Kerben	

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	210	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	260	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	140		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Andere: Fehlermeldung Getriebe im Kombiinstrument.;

Sonstige technische Mängel

Heckklappe öffnet/schließt schwer. AHK zum Zeitpunkt der Inspektion nicht ausfahrbar.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chrom-Paket
- Dachhimmel schwarz
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenraumlicht-Paket LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig

- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kniеairbag Fahrerseite
- Komfortsitze
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Lendenwirbelstütze verstellbar
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Licht- und Sicht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2630 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne klappbar
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer LED
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Seitenairbag
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara
- Start/Stop-Anlage
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling silber
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Kofferraumbeleuchtung
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Bluetooth Audio-Streaming
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Licht- und Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Leuchtweitenregelung

Sonderausstattung

- Alcantara-Paket
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Fahrassistenz-Paket 3
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View, 360°)
- Metallic-Lackierung
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reserverad als Notrad
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sound-System SEAT

• Winter-Paket	• Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara
• 8 Lautsprecher	• Sprachsteuerungs-System
• Bluetooth Audio-Streaming	• USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)
• Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert	• Lenkrad mit Multifunktion
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Sitzheizung vorn	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















9:02
A/NO
P
0
16.5
0.0/SET








BAND
MENÜ
SENDERLISTE
ANTENNE BAYERN
antenne bayern
ANSICHT
SETUP
HANDY


VSSZZZ5FZH6547007


CarOnSale


CarOnSale










0
AUTO


D/S



4DRIVE
P


12 V
START
ENGINE
STOP


OFF
PASSENGER AIR BAG
LO
AUTO
SETUP
OFF
SYNC
A/C
12 V


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Fahrweg kontrollieren!


RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Dublin
Wien
Rom
Valletta

















15.08.17 7593 AMR000112
M1 AC
VSSZZZSFZH6547007 5
SEAT
5FP
XDFHAX1
AD7SAD7GC0057MMML64
-
ATECA
SEAT (E)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2016/646W
EURO6;N;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 H 36WQ 1968
7.2/8.2i+30 b.Anhängerbetrieb *WW AHX 11,EGTG*


2 02 140 /3500 212
4363-4463 1841
1611-1625 1589
88
135 2130 2130
1120 1060 -
1120 1060 -
71 2375 69
2100 750 5 -
215/55 R17 94V
215/55 R17 94V
-
BRAUN B/-
e9*2007/46*6394*05
21.12.16 K E1431310












Nachweise
Service-Nachweise
Datum: 21.01.2022
km: 80760
Rechnungsnummer: RE-4443
Repraturempfehlung:
SEAT Mobilität-Service
Gültig ab:
bis:
Stempel des SEAT Händlers
Service durchgeführt von:
Seinauer 85072 Eichstätt
Mobil 0175 466 7819
Hamza-Kastrati@gmx.de
Stempel des Fachbetriebs
Nächster fälliger Service
Datum:
km:
Hinweis


Nachweise
Service-Nachweise
Datum: 15.10.2021
km: 76855
Rechnungsnummer: 115747/1
Repraturempfehlung:
SEAT Mobilität-Service
Gültig ab:
bis:
Stempel des SEAT Händlers
Service durchgeführt von:
AUTO ZELLE UNGER
GmbH & Co. KG 857
Permoserstr. 90
85057 Ingolstadt
Tel. 0841/9517832
Stempel des Fachbetriebs
Nächster fälliger Service
Datum: Nach
km: Anzeige
Hinweis


1. KJ74RS A-SUV CR XCE
2. SQJ LF8N-1M1M DV 140KW DFHA
EDA 1M6 7UF 1BE 1KE 6FH 1AT 7MM
1N3 G01 179 4UP L04 B01 3GC 4X3
J2D 0I6 8GU
3.
4.


MEDIA SYSTEM PLUS
NAVI SYSTEM PLUS
BETRIEBSANLEITUNG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrertür (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)