

DEKRA-Nr: vom 06.11.2026

Zustandsbericht ohne Ausstattung



Kennzeichen **FIN** **SALEA7BY8T2649562**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt. ohne MwSt.
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt. ohne MwSt.

DEKRA-Nr: vom 06.11.2026

Bemerkungen

Auftragsgemäß wurde keine Überprüfung der Ausstattung vorgenommen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Typ: LANGZEITMIETE

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.06.2026	Letzte Zulassung	24.06.2026
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Land Rover
Typ / Verkaufsbez.	Defender (L663)(09.2019->) / 110 P300e PHEV X-Dynamic HSE	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	SALEA7BY8T2649562
Maße Länge/Breite/Höhe	4758 / 1996 / 1922 (mm)	Achsen / angetr. Achsen	2 / 2
Radstand (mm)	3022	zul. Gesamtmasse	3300 kg
HSN / TSN	1590 / AMV	DAT €uropa-Code®	017300852340002
DAT Marktindex	DE002 6787	Km-Stand abgelesen	4349
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	165
Hubraum (ccm)	1997	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2
Antriebsart	Allrad	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / 1AG

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	275 / 45 R 22 115 W	Continental / CrossContact RX LR FR	S /O	7 mm
	rechts	275 / 45 R 22 115 W	Continental / CrossContact RX LR FR	S /O	7 mm
2	links	275 / 45 R 22 115 W	Continental / CrossContact RX LR FR	S /O	7 mm
	rechts	275 / 45 R 22 115 W	Continental / CrossContact RX LR FR	S /O	7 mm
	Ersatzrad	275 / 45 R 22 115 W	Continental / CrossContact RX LR FR	S /O	7 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: nicht notwendig

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert in EUR netto	Minderwert in EUR brutto
1. Seitenscheibe verkratzt, erneuern (Bild 7, 8)					
2. D-Säulenblende hinten links verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10)					
3. Tür hinten rechts Steinschläge im Radlaufbereich, auslegen schleifen und polieren, smart repair (Bild 11)					
4. Stoßfängerblende hinten links Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12, 13)					
5. Türblende vorne links Unterkante verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14)					
6. Stoßfänger vorne leichte Steinschläge, leichte Lackanätzung und Unterseite Mittelteil verschrammt, smart repair (Bild 15, 16)					
Gesamt					

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Türeinstieg vorne rechts leichte Kratzer,
Laderaumverkleidungen leichte Kratzer,
Türverkleidung vorne links leichte Kratzer,
Frontbereich minimale Steinschläge,
Frontscheibe minimale Steinschläge,
A-Säule links Blende glanzschwarz Innenkante leicht verkratzt,
Dach hinten links leichte Kratzer,
Kotflügel vorne rechts leicht Kratzer und eine leichte Delle,
Seitenschwellerverkleidung rechts und links hinten Steinschläge,
Stoßfänger hinten Mittelteil leichte Kratzer und leichte Verwerfungen,
Radlaufblende hinten links leichte Kratzer,
Tür hinten links kleine Steinschläge im Radlaufbereich,
Felge lackiert vorne rechts leichter Aufrieb,
Unterfahrschutz Metall Getriebe verschrammt,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Bordmappe mit Schlüssel



Bild 6 : Laderaum mit 2x Ladekabel



Bild 7 : Seitenscheibe verkratzt




Bild 8 : Seitenscheibe verkratzt



Bild 9 : D-Säulenblende hinten links verkratzt




Bild 10 : D-Säulenblende hinten links verkratzt



Bild 11 : Tür hinten rechts Steinschläge im Radlaufbereich, auslegen schleifen und polieren



Bild 12 : Stoßfängerblende hinten links Kratzer



Bild 13 : Stoßfängerblende hinten links Kratzer




Bild 14 : Türblende vorne links Unterkante verschrammt



Bild 15 : Stoßfänger vorne leichte Steinschläge, leichte Lackanätzung und Unterseite Mittelteil verschrammt



Bild 16 : Stoßfänger vorne leichte Steinschläge, leichte Lackanätzung und Unterseite Mittelteil verschrammt