CarOnSale

Mercedes-Benz A 180 Edition 19

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 72*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2019	54.119km	136 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 180 Edition 19 [DE - LimS5 A 180 EU6d-T, Edition 19, 2019 - 2020]	KATEGORIE Limousine
FIN WDD1770841J160606	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 54.119km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 136 PS (100 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 50.761km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2019	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 123g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	**120 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**120 µm**
Dach	**120 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Heckklappe / - tür, Heckklappe, Steinschlag, auslegen / polieren, Verglasung, Heckscheibe, beklebt/ beschriftet, entkleben/neutralisieren, Seitenwand links, Seitenwand, verkratzt / verschürft, auslegen / polieren, Interieur, Hutablage, beschädigt, instandsetzen, Ausrüstung, Tirefit Füllmittel, abgelaufen, erneuern, Karosserie, B - Säule links, Delle / Lackschaden, Wertminderung, Stossfänger hinten, verkratzt / verschürft, Smart Repair, Stossfänger vorn, beschädigt, instandsetzen und lackieren, Rad/Reifen, Reifensatz komplett, - - , erneuern, Tür hinten rechts, Tür, beschädigt, instandsetzen und lackieren, Sitz vorn, Sitzheizung links, ohne Funktion, befunden ggf. instandsetzen, Ausrüstung, Fahrzeugschlüssel, fehlt, kein Abzug, Außenspiegel rechts, Abdeckkappe,

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

verkratzt / verschürft, auslegen / polieren, Stossfänger hinten links, Kratzer, auslegen / polieren, Tür vorn rechts, Griff außen, verkratzt / verschürft, auslegen / polieren, Fahrzeugdach, Dach, Delle(n), sanft instandsetzen, Karosserie, - - , aufber

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Design- und Ausstattungslinie Progressive
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenausstattung: Zierteile Carbon
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Komfortsitze vorn
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Licht- und Sicht-Paket
- Motor 1,3 Ltr. - 100 kW KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Seitenschweller Wagenfarbe
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone integriert
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sound-System
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Regen-/Lichtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- USB-Anschluss im Fond
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tempomat
- Scheinwerfer LED High Performance
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 6-Gang
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Park-Paket
- Sonderlackierung Uni
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Navigation Premium-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Vorrüstung Digitales Radio
- Sitzheizung vorn
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Seitenairbag (Sidebag) hinten
- Digitales Instrumenten-Display
- Mittelarmlehne hinten
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Media-Display
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















Mercedes-Benz
DAIMLER AG
e1*2007/46*1829
WDD1770841J160606
1865 kg
3345 kg
1- 1015 kg
2- 905 kg
149
TYP: F2A
PZ: 5
ID 1,0 %
Made in Germany

CarOnSale


CarOnSale
















FFZ-Verbandtasche








09.10.2019 1313 WVT000890 2 1 100/5500 215
M1 AC 4455 1850
WDD1770841J160606 5 1455 1350
MERCEDES-BENZ - 80 -
FZA 141 1865 1865
XZH972 1015 905 -
KZAA150B 1015 905 -
77 3750 68
A 180 1400 675 5 -
DAIMLER (D) 225/45 R18 91W
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl. 225/45 R18 91W
Kombilimousine -
715/2007*2018/1832DG WEISS - 0 -
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I e1*2007/46*1829*07
Benzin 06.08.2019 K FN197242
0001 36DG 1332
7.Z/8.Z:+90 B.ANH.BETR.*O.I:1600 BIS 8% STEIG.*FZ IST BEI WE
RKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH
.BETR.F.TEMPO 100 KM/H GEM.5.ABSN.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO ADSG
ESTATIBT*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 09.10.2019*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Spaltmaße ungenau)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Schweller rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)